


輕鐵事故調查結果



當日情況



修復工作



- 涉事輕鐵移離現場
- 重新安裝三枝架空電纜支柱
- 重新接駁受損的架空電纜
- 檢查路軌和其他基建設施
- 恢復受影響路段的電力供應
- 進行安全測試和試行
- 輕鐵服務於2013年5月18日上午
8時09分恢復正常運作

調查工作



- 完成檢查事故輕鐵，確定沒有不規律的情況
- 同期生產的輕鐵車輛全面檢測，確定狀況良好
- 確定基建設施操作正常
- 現場沒有發現可能影響輕鐵安全運作的外來物件

「黑盒」紀錄

路軌交匯處
Rail Junction



- 事故車速為
每小時 40.9 公里
- 輕鐵交匯處道岔限速為
每小時 15 公里

加強措施



- 加密提醒輕鐵車長安全駕駛的重要性
- 增加在輕鐵網絡的突擊車速偵測
- 在合適的地點試行設置固定的車速攝影機



多謝！