



Labour Department (Headquarters)

勞工處（總處）

來函編號 : CB2/PL/MP
檔案編號 : (9) in LD OD/1-55/79
電話號碼 : 2852 4070
傳真號碼 : 2544 3271

香港中區
立法會道 1 號
立法會綜合大樓
立法會人力事務委員會秘書
馬淑霞女士

馬女士：

港珠澳大橋工程的職業安全情況

就立法會人力事務委員會秘書處於 2017 年 5 月 11 日來函，並夾附當時為立法會議員劉小麗女士於同月 10 日致委員會主席的信件，要求政府當局就港珠澳大橋工程的職業安全情況提交進一步資料事宜，勞工處現回覆如下。

有關信件要求提供文件 CB(2)1357/16-17(05) 附件二中涉及已審結檢控個案的總承建商及分判商名稱，勞工處經再諮詢律政司的意見及參考《公開資料守則》後，現提供過往兩年已審結及被定罪個案的被告人名稱及相關資料(見附件)。

至於有關信件要求提供文件 CB(2)1357/16-17(05) 附件一中涉及「書面警告」/法定通告「敦促改善通知書」/「暫時停工通知書」的持責者名稱，勞工處經再次徵詢律政司的意見及參考《公開資料守則》，認為不宜披露有關資料。

勞工處處長

(胡偉雄



代行)

2017 年 9 月 27 日

附件

港珠澳大橋香港工程過去兩年已審結及被定罪個案資料

	被告人名稱	所涉工程項目	罪行	定罪日期
1	大有和工程有限公司	屯門-赤臘角連接路	違反《建築地盤(安全)規例》第 38B(1A)條：沒有防止有人從不少於 2 米之處墮下	2015 年 10 月 8 日
2	金門建築有限公司	屯門-赤臘角連接路	違反《建築地盤(安全)規例》第 52A(2)條：沒有提供護欄防止工人跌下水中	2015 年 10 月 8 日
3	華益土力有限公司	屯門-赤臘角連接路	違反《建築地盤(安全)規例》第 44(1)(c)條：沒有圍封機械危險部份	2016 年 2 月 15 日
4	金門建築有限公司	屯門-赤臘角連接路	違反《建築地盤(安全)規例》第 44(1)(c)條：沒有圍封機械危險部份	2016 年 2 月 15 日
5	威勝利香港有限公司	香港接線	違反《工廠及工業經營條例》第 6A(2)(a)及 13(1)條：因另一東主(分判商)沒有安全工業裝置或工作系統的相同罪行	2016 年 6 月 8 日
6	威勝利香港有限公司	香港接線	違反《工廠及工業經營條例》第 6A(2)(c)及 13(1)條：因另一東主(分判商)沒有提供所需的資料、指導、訓練及監督的相同罪行	2016 年 6 月 8 日

7	中國港灣工程有限責任公司	香港接線	違反《工廠及工業經營條例》第 6A(2)(a) 及 13(1)條：因另一東主(分判商)沒有安全工業裝置或工作系統的相同罪行	2016 年 6 月 8 日
8	中國港灣工程有限責任公司	香港接線	違反《工廠及工業經營條例》第 6A(2)(c) 及 13(1)條：因另一東主(分判商)沒有提供所需的資料、指導、訓練及監督的相同罪行	2016 年 6 月 8 日
9	香港寶嘉建築有限公司	香港接線	違反《工廠及工業經營條例》第 6A(2)(a) 及 13(1)條：因另一東主(分判商)沒有安全工業裝置或工作系統的相同罪行	2016 年 6 月 8 日
10	香港寶嘉建築有限公司	香港接線	違反《工廠及工業經營條例》第 6A(2)(c) 及 13(1)條：因另一東主(分判商)沒有提供所需的資料、指導、訓練及監督的相同罪行	2016 年 6 月 8 日
11	加聯工程有限公司	香港接線	違反《工廠及工業經營條例》第 6A(2)(a) 及 13(1)條：因另一東主(分判商)沒有安全工業裝置或工作系統的相同罪行	2016 年 6 月 8 日
12	加聯工程有限公司	香港接線	違反《工廠及工業經營條例》第 6A(2)(c) 及 13(1)條：因另一東主(分判商)沒有提供所需的資料、指導、訓練及監督的相同罪行	2016 年 6 月 8 日

13	中和土木工程有限公司	香港接線	違反《建築地盤(安全)規例》第 38B(1A)條：沒有防止有人從不少於 2 米之處墮下	2016 年 8 月 25 日
14	中和土木工程有限公司	香港接線	違反《建築地盤(安全)規例》第 38AA(2)條：沒有提供足夠和安全的進出口途徑	2016 年 8 月 25 日
15	明成建業工程有限公司	香港接線	違反《建築地盤(安全)規例》第 38B(1A)條：沒有防止有人從不少於 2 米之處墮下	2016 年 8 月 25 日
16	中國建築工程(香港)有限公司	香港接線	違反《建築地盤(安全)規例》第 38A(2)條：沒有提供足夠和安全的進出口途徑	2016 年 8 月 25 日
17	城堡發展有限公司	香港接線	違反《建築地盤(安全)規例》第 52A(2)條：沒有提供護欄防止工人跌下水中	2016 年 10 月 3 日
18	威勝利香港有限公司	香港接線	違反《建築地盤(安全)規例》第 52A(2)條：沒有提供護欄防止工人跌下水中	2016 年 10 月 3 日
19	中國港灣工程有限責任公司	香港接線	違反《建築地盤(安全)規例》第 52A(2)條：沒有提供護欄防止工人跌下水中	2016 年 10 月 3 日
20	香港寶嘉建築有限公司	香港接線	違反《建築地盤(安全)規例》第 52A(2)條：沒有提供護欄防止工人跌下水中	2016 年 10 月 3 日
21	城堡發展有限公司	香港接線	違反《建築地盤(安全)規例》第 52A(2)條：沒有提供護欄防止工人跌下水中	2016 年 10 月 3 日

22	威勝利香港有限公司	香港接線	違反《建築地盤(安全)規例》第 52A(2)條：沒有提供護欄防止工人跌下水中	2016 年 10 月 3 日
23	中國港灣工程有限責任公司	香港接線	違反《建築地盤(安全)規例》第 52A(2)條：沒有提供護欄防止工人跌下水中	2016 年 10 月 3 日
24	香港寶嘉建築有限公司	香港接線	違反《建築地盤(安全)規例》第 52A(2)條：沒有提供護欄防止工人跌下水中	2016 年 10 月 3 日
25	海祥工程有限公司	香港接線	違反《建築地盤(安全)規例》第 38AA(2)條：沒有提供足夠和安全的進出口途徑	2016 年 10 月 3 日
26	海祥工程有限公司	香港接線	違反《建築地盤(安全)規例》第 38B(1A)條：沒有防止有人從不少於 2 米之處墮下	2016 年 10 月 3 日
27	海祥工程有限公司	香港接線	違反《建築地盤(安全)規例》第 43(b)條：沒有確保工人佩帶護眼罩	2016 年 10 月 3 日
28	威勝利香港有限公司	香港接線	違反《建築地盤(安全)規例》第 38A(2)條：沒有提供足夠和安全的進出口途徑	2016 年 10 月 3 日
29	威勝利香港有限公司	香港接線	違反《建築地盤(安全)規例》第 38B(1)條：沒有防止有人從不少於 2 米之處墮下	2016 年 10 月 3 日
30	威勝利香港有限公司	香港接線	違反《建築地盤(安全)規例》第 43(b)條：沒有確保工人佩帶護眼罩	2016 年 10 月 3 日

31	中國港灣工程有限責任公司	香港接線	違反《建築地盤(安全)規例》第 38A(2)條：沒有提供足夠和安全的進出口途徑	2016 年 10 月 3 日
32	中國港灣工程有限責任公司	香港接線	違反《建築地盤(安全)規例》第 38B(1)條：沒有防止有人從不少於 2 米之處墮下	2016 年 10 月 3 日
33	中國港灣工程有限責任公司	香港接線	違反《建築地盤(安全)規例》第 43(b)條：沒有確保工人佩帶護眼罩	2016 年 10 月 3 日
34	香港寶嘉建築有限公司	香港接線	違反《建築地盤(安全)規例》第 38A(2)條：沒有提供足夠和安全的進出口途徑	2016 年 10 月 3 日
35	香港寶嘉建築有限公司	香港接線	違反《建築地盤(安全)規例》第 38B(1)條：沒有防止有人從不少於 2 米之處墮下	2016 年 10 月 3 日
36	香港寶嘉建築有限公司	香港接線	違反《建築地盤(安全)規例》第 43(b)條：沒有確保工人佩帶護眼罩	2016 年 10 月 3 日
37	海祥工程有限公司	香港接線	違反《建築地盤(安全)規例》第 38B(1A)條：沒有防止有人從不少於 2 米之處墮下	2016 年 10 月 3 日
38	海祥工程有限公司	香港接線	違反《建築地盤(安全)規例》第 52A(2)條：沒有提供護欄防止工人跌下水中	2016 年 10 月 3 日

39	海祥工程有限公司	香港接線	違反《建築地盤(安全)規例》第 38AA(2) 條：沒有提供足夠和安全的進出口途徑	2016 年 10 月 3 日
40	威勝利香港有限公司	香港接線	違反《建築地盤(安全)規例》第 38B(1) 條：沒有防止有人從不少於 2 米之處墮下	2016 年 10 月 3 日
41	威勝利香港有限公司	香港接線	違反《建築地盤(安全)規例》第 52A(2) 條：沒有提供護欄防止工人跌下水中	2016 年 10 月 3 日
42	威勝利香港有限公司	香港接線	違反《建築地盤(安全)規例》第 38A(2) 條：沒有提供足夠和安全的進出口途徑	2016 年 10 月 3 日
43	中國港灣工程有限責任公司	香港接線	違反《建築地盤(安全)規例》第 38B(1) 條：沒有防止有人從不少於 2 米之處墮下	2016 年 10 月 3 日
44	中國港灣工程有限責任公司	香港接線	違反《建築地盤(安全)規例》第 52A(2) 條：沒有提供護欄防止工人跌下水中	2016 年 10 月 3 日
45	中國港灣工程有限責任公司	香港接線	違反《建築地盤(安全)規例》第 38A(2) 條：沒有提供足夠和安全的進出口途徑	2016 年 10 月 3 日
46	香港寶嘉建築有限公司	香港接線	違反《建築地盤(安全)規例》第 38B(1) 條：沒有防止有人從不少於 2 米之處墮下	2016 年 10 月 3 日

47	香港寶嘉建築有限公司	香港接線	違反《建築地盤(安全)規例》第 52A(2)條：沒有提供護欄防止工人跌下水中	2016 年 10 月 3 日
48	香港寶嘉建築有限公司	香港接線	違反《建築地盤(安全)規例》第 38A(2)條：沒有提供足夠和安全的進出口途徑	2016 年 10 月 3 日
49	香港寶嘉建築有限公司	屯門-赤臘角連接路	違反《建築地盤(安全)規例》第 38A(2)條：沒有提供足夠和安全的進出口途徑	2016 年 11 月 18 日
50	香港寶嘉建築有限公司	屯門-赤臘角連接路	違反《建築地盤(安全)規例》第 38A(2)條：沒有提供足夠和安全的進出口途徑	2016 年 11 月 18 日
51	香港寶嘉建築有限公司	屯門-赤臘角連接路	違反《建築地盤(安全)規例》第 48(1)(b)條：沒有確保工人佩帶安全頭盔	2016 年 11 月 18 日
52	中國港灣工程有限責任公司	屯門-赤臘角連接路	違反《建築地盤(安全)規例》第 38A(2)條：沒有提供足夠和安全的進出口途徑	2016 年 11 月 18 日
53	中國港灣工程有限責任公司	屯門-赤臘角連接路	違反《建築地盤(安全)規例》第 38A(2)條：沒有提供足夠和安全的進出口途徑	2016 年 11 月 18 日
54	中國港灣工程有限責任公司	屯門-赤臘角連接路	違反《建築地盤(安全)規例》第 48(1)(b)條：沒有確保工人佩帶安全頭盔	2016 年 11 月 18 日
55	威勝利香港有限公司	屯門-赤臘角連接路	違反《建築地盤(安全)規例》第 38A(2)條：沒有提供足夠和安全的進出口途徑	2016 年 11 月 18 日

56	威勝利香港有限公司	屯門-赤臘角連接路	違反《建築地盤(安全)規例》第 38A(2)條：沒有提供足夠和安全的進出口途徑	2016 年 11 月 18 日
57	威勝利香港有限公司	屯門-赤臘角連接路	違反《建築地盤(安全)規例》第 48(1)(b)條：沒有確保工人佩帶安全頭盔	2016 年 11 月 18 日
58	海祥工程有限公司	屯門-赤臘角連接路	違反《工廠及工業經營(保護眼睛)規例》第 7(b)條：沒有確保工人佩帶護眼罩	2016 年 11 月 18 日
59	海祥工程有限公司	屯門-赤臘角連接路	違反《建築地盤(安全)規例》第 38AA(2)條：沒有提供足夠和安全的進出口途徑	2016 年 11 月 18 日
60	海祥工程有限公司	屯門-赤臘角連接路	違反《建築地盤(安全)規例》第 38AA(2)條：沒有提供足夠和安全的進出口途徑	2016 年 11 月 18 日
61	海祥工程有限公司	屯門-赤臘角連接路	違反《建築地盤(安全)規例》第 48(1A)(b)條：沒有確保工人佩帶安全頭盔	2016 年 11 月 18 日
62	威勝利香港有限公司	屯門-赤臘角連接路	違反《建築地盤(安全)規例》第 52A(2)條：沒有提供護欄防止工人跌下水中	2017 年 6 月 8 日
63	中國港灣工程有限責任公司	屯門-赤臘角連接路	違反《建築地盤(安全)規例》第 52A(2)條：沒有提供護欄防止工人跌下水中	2017 年 6 月 8 日
64	香港寶嘉建築有限公司	屯門-赤臘角連接路	違反《建築地盤(安全)規例》第 52A(2)條：沒有提供護欄防止工人跌下水中	2017 年 6 月 8 日

65	香港寶嘉建築有限公司	香港接線	違反《建築地盤(安全)規例》第 38B(1) 條：沒有防止有人從不少於 2 米之處墮下	2017 年 8 月 10 日
66	中國港灣工程有限責任公司	香港接線	違反《建築地盤(安全)規例》第 38B(1) 條：沒有防止有人從不少於 2 米之處墮下	2017 年 8 月 10 日
67	威勝利香港有限公司	香港接線	違反《建築地盤(安全)規例》第 38B(1) 條：沒有防止有人從不少於 2 米之處墮下	2017 年 8 月 10 日