

ETWB(T) 3/9/21

電話：2189 2182

傳真：2104 7274

傳真文件：2121 0420

香港
萬國寶通銀行大廈 3 樓
立法會秘書處
立法會交通事務委員會秘書
劉國昌先生

劉先生：

交通事務委員會
二零零三年十二月五日特別會議

我們在上述會議承諾探討在公共小型巴士安裝外置式車速顯示器的可行性，我們亦承諾就偵測車速攝影機系統的安裝費用提供進一步資料。下文載列所需資料，供議員參考。

外置式車速顯示器

外置式車速顯示器是在司機位置車頂上安裝的顯示燈。如車輛以超過預設的速度行駛，顯示燈便會亮起。這種裝置可以大致顯示車輛是否以超過預設的速度行駛，但有以下的限制：

- (a) 由於外置式車速顯示器不能顯示準確的車速，在採取檢控行動時仍須採用更精確可靠的設備進一步佐證。即是說，它對簡化舉證要求或執法程序方面並無幫助；及

- (b) 外置式車速顯示器祇有一個預設的速度，而本港不同路段有不同的車速限制。

鑒於這些限制，我們認為外置式車速顯示器的使用不會帶來明顯的好處，故此我們不打算要求公共小型巴士安裝外置式車速顯示器。事實上，我們瞭解有部份曾經試驗使用外置式車速顯示器的海外國家，亦已因相同理由而放棄採用。

偵測車速攝影機(偵速攝影機)

香港電燈有限公司(港燈)為港島區偵速攝影機各處地點供電所收取的安裝費，詳載於附件。

由於部分安裝偵速攝影機的地點與最接近的電源相距較遠，承辦商和港燈須商議詳細的工程安排，而有關安排會影響最終收取的安裝費用。故此承辦商和港燈協議安裝費的過程需時較預期為長。直至二零零四年二月為止，安裝費的問題已獲解決，所有在港島及屯門公路沿線的偵速攝影機安裝工程亦已全部完成。

環境運輸及工務局局長
(葉李杏怡代行)

二零零四年二月二十五日

香港電燈有限公司
在港島區就偵速攝影機所收取的安裝費

地點	安裝費(元)
東區走廊 (近海裕街)	49,201
東區走廊 (近東區海底隧道入口)	9,620
東區走廊 (近東喜道)	5,313
東區走廊 (近阿公岩)	不適用 (註)
香港仔海傍道 (近香港仔魚類批發市場)	91,818
香港仔海傍道 (毗鄰香港仔中心)	32,746
薄扶林道 (毗鄰余振強紀念中學)	32,746
告士打道 (毗鄰香港演藝學院)	14,121

註：承辦商最終決定自行從附近設有偵速攝影機的地點敷設電纜，港燈無須進行工程。