

立法會 CB(2)2695/06-07(01)號文件

## 荃灣屠房的改善措施

(I)	已落實的措施	完成日期
	(a) 在電擊區與待宰欄之間通道的現有木製或金屬封板上加鋪適當的吸音物料。	已於 2007 年 2 月完成。
	(b) 在待宰欄與電擊區之間的孔口裝設透明回音幕。	已於 2007 年 5 月完成。
	(c) 為待宰欄的隔音板加鋪適合的吸音物料，並完全填封所有縫隙。	已於 2007 年 2 月完成。
	(d) 徹底翻修三條屠宰線的浸豬熱水缸，包括更換發動機、驅動齒輪、耙機和刮毛鼓。	已於 2007 年 2 月完成。
	(e) 在動物飼料貯存區實施防蟲措施。	已於 2007 年 4 月完成。
	(f) 以不銹鋼物料取代待宰欄與電擊區之間通道的牆磚。	已於 2007 年 3 月完成。
	(g) 委聘防治蟲鼠承辦商推行全面的每周巡查計劃，以防控蚊患，每當發現問題便要採取補救措施。	已於 2007 年 2 月完成。
	(h) 裝設高壓噴水器，改善肉類發貨部的清潔情況。	已於 2007 年 1 月完成。
	(i) 更換肉類發貨部的防撞裝置。	已於 2007 年 5 月完成。
	(j) 在牲畜卸貨區、垃圾收集區和污水處理設施的周邊一帶施用氣味中和劑。	已於 2007 年 6 月實施。
	(k) 每當有南風或東南風由屠場吹向海濱花園時，便沿荃灣屠場面向海濱花園一方的地界施用氣味中和劑。	已於 2007 年 6 月實施。
	(l) 在荃灣屠房範圍內和屠房外的場地裝設捕蚊器。	已於 2007 年 5 月完成。

(II)	正在進行的措施	預計完成日期
	(m) 把污水處理設施的所有沙井蓋更換為複式封蓋。	所有可更換複式封蓋的沙井均已於 2007 年 5 月完成改善工程。餘下曝氣池和沉澱池的沙井蓋需以橡膠墊圈加瀝青膠密封，防止氣味溢出，工程預計於 2007 年 8 月底完成。
	(n) 裝設自動噴灑設施，向地下待宰欄抽氣扇抽出的廢氣施放氣味中和劑。	可行性研究將於 2007 年 8 月底完成。
	(o) 利用如填塞機等適當器材清除直腸的糞便，以盡量減低交叉感染的風險。	可行性研究將於 2007 年 8 月底完成。
	(p) 在屠宰線上裝設把豬隻屠體開邊的自動/半自動機器。	可行性研究將於 2007 年 8 月底完成。