



民主黨立法會議員辦事處

Democratic Party Legislative Councillors' Office

香港中區立法會道一號
立法會綜合大樓9樓910-919室
Room 910-919, 9/F, Legislative Council Complex,
1 Legislative Council Road, Central, Hong Kong

電話 Tel: 2537 2319
傳真 Fax: 2537 4874

立法會
經濟發展事務委員會
主席林健鋒議員

林主席，

有關昂坪 360 纜車的問題

委員會將於 2 月 27 日的會議討論昂坪 360 纜車在去年 12 月和上月發生的 4 宗故障事件。我們提出以下問題，請政府當局和昂坪 360 有限公司提供資料：

1. 2011 年 12 月 8 日事故發現，“襯片與滑輪接觸的表面，部份地方出現變形，顯示製造商所建議襯片需要更換的厚度標準未能有效反映實際損蝕程度，因而未能及時作出更換”。是否反映設計有問題？是否例行檢查維修時沒有發現上述問題而導致故障？
2. 2011 年 12 月 18 日和 2012 年 1 月 25 日事故都與軸承有關。是否反映公司在採購軸承上出錯而導致，購買了和使用了可能有內在缺陷的軸承？如果安裝軸承時出現偏差，是否施工階段時出錯抑或是例行檢查維修時沒有發現？
3. 2011 年 12 月 22 日的事務發現，“調距器的齒輪箱內有少量的鐵粉，齒輪箱的潤滑油份量亦偏少”。是否反映例行檢查維修時有疏忽以致沒有足夠的潤滑油，導致相關組件磨損過度而發生故障？

由於昂坪 360 纜車運作表現影響香港的形象和市民及旅客的安全，所以請當局和昂坪 360 盡快以書面形式提供資料。如有查詢請致電 2869 9522 與本辦事處研究主任黃匡平先生聯絡。謝謝！

委員

李華明

劉慧卿

2012 年 2 月 24 日