

2016年3月22日 立法會教育事務委員會

議程 IV 補充資料（圖片來自四所中、小學）

葉建源議員



1. 天花滲漏停不了，唯有加裝「集水盤」引流去水。





2. 過去半年兩度有大塊石屎剝落，校長經常為師生安全提心吊擔。





3. 禮堂內大面積石屎剝落，學生可活動的空間實少見少。





4. 校內牆身「甩皮」隨處可見。





5. 學校一個操場也沒有，只能長期借用屋邨內公眾球場上體育課。





6. 火柴盒式學校一條走廊、兩旁課室的設計，隔音和通風不理想；

校長打趣說：對門兩班學生可一同進行讀默。





7. 「迷你」版火柴盒型學校，禮堂、小息、操場、體育課、大型活動都盡在這個「多用途」場地，由於不在公屋範圍內，故未有列入教育局指定 28 間火柴盒學校名單內。





8. 低於標準的中學校舍，基本課室數目已不敷應用，連課室面積也同樣低於標準，學校要發展其他強項或安排考試也有困難。



維修改善工程  
治標不治本

5

# 火柴盒校舍殘破 信愛學校急謀重建

現時本港仍有二十八所隨公屋興建的火柴盒式校舍，不少校舍殘舊及空間不足，影響學校發展。位於柴灣漁灣邨的基督教香港信義會信愛學校，校舍日漸老化，多處石屎剝落與鋼筋外露，校方多年來要求原址重建或擴建未果。立法會教育界議員葉建源指當局只作維修與改善工程未能治本，要求有計畫重置或原地重建火柴盒式屋邨學校。記者 梁子健

漁灣邨的基督教香港信義會信愛學校，校舍在一九七七年落成，樓齡近四十年。記者獲校方安排到校舍參觀，其中六樓禮堂受天台水浸問題影響，天花多處出現漏水及石屎剝落，部分天花鋼筋外露，當局已安排緊急維修填補，面積大如成年人張開雙手；下面是學生平時集會活動地方，令人觸目驚心。禮堂走廊漏水情況更嚴重，當局須於天台安裝金屬水槽。

舊式屋邨校舍常見的通風磚牆，

看似光猛又通爽，但校長趙劍眉坦言設計有缺陷，「每逢大雨，樓梯相當濕滑，學生上落很危險。」校舍臨近海邊，校舍設計加劇了潮濕環境，去年初翻新的牆面，油漆已見剝落，部分廁所地磚更鬆脫隆起，趙校長形容校內維修工程沒完沒了，雖教育局去年從房屋署接手處理屋邨學校的維修工程，但效率未見提高，「以往房屋署總會說工程不緊急，現在教育局接手處理，總說跟很多學校『分餅仔』，結果都是等待。」校舍空間亦不敷應用，比如會議室改為各科組存放教具的資源室，教師茶水間更須設在音樂室一隅。

## 葉建源促優先處理

學校○九年向教育局提出原址改善建議，曾提出重用毗鄰的前東華龍岡馮耀卿夫人紀念小學空置校舍，但被當局交還房屋署興建單幢公屋；近年校舍分配亦未能配合校方原區重置的意願。

趙劍眉指校方不斷修訂更新校舍計畫書，最新建議是暫遷他校，進行原址重建，另一個選擇就利用旁邊的露天停車場擴建新大樓，但就算擴建令校舍面積倍增至一千八百平方米，仍低於三千平方米的標準校舍面積，加上漁灣邨重建計畫仍未明朗，新校計畫更見無期，「有同學參觀其他學校



■信愛學校是典型火柴盒校舍，多處出現滲水及石屎剝落，葉建源(右一)指維修工程無補於事，應盡快重建，旁為校長趙劍眉。梁子健攝

後，覺得別人學校這麼大，比賽我們輸定，我深深感到校舍狹小對同學信心的影響。」

立法會教育事務委員會下周二將開會，討論火柴盒式校舍。教育界議

員葉建源指，現時教育局只通過維修與改善工程，未能解決校舍陳舊問題；當局應制定計畫，優先讓這些學校通過校舍分配及原址重建，改善校舍設施。