

OFFICE OF HON JEREMY TAM
立法會議員譚文豪辦事處

立法會內務委員會主席
李慧琼議員

立法會CB(2)1758/17-18(01)號文件
(只備中文本)
LC Paper No. CB(2)1758/17-18(01)
(Chinese version only)

李主席：

要求就港珠澳大橋香港口岸人工島旅檢大樓的漏水問題提出急切質詢

據傳媒報導，港珠澳大橋香港口岸人工島旅檢大樓由今年 2 月起多次於暴雨期間發生漏水問題，引致地庫嚴重水浸。傳媒於 6 月下旬拍攝的片段上更顯示，電機房天花或水管出現嚴重滲漏的情況，水柱從機房上方直射向電掣櫃，電掣櫃亦同時冒出黑煙。

據了解，該電機房電壓最少可有 1.1 萬伏特，倘漏電後果嚴重，不但有可能危害工人性命安全，洩漏的電流更可能透過現時的結構漏洞傳導至上層的馬路及出入境樓層，危害市民性命，並引發火災及爆炸。

由於事件嚴重，性質急切，且與公眾有重大關係。本人擬於 2018 年 7 月 11 日舉行的立法會會議上，按照《議事規則》第 24(4) 條，就港珠澳大橋香港口岸人工島旅檢大樓發生的漏水問題向局方提出附載的急切質詢。本人根據《內務守則》第 10 條，擬於 2018 年 7 月 6 日的內務委員會上討論相關事宜，先徵得內務委員會同意，才向立法會秘書處提交急切質詢。

譚文豪

立法會議員譚文豪 謹啟

二零一八年七月四日

附：急切質詢措詞



立法會議員譚文豪辦事處
Office of Hon Jeremy Tam
金鐘 立法會綜合大樓 811室
Room 811, Legislative Council Complex, Admiralty

T 2509 3100
F 2509 3101

OFFICE OF HON JEREMY TAM
立法會議員譚文豪辦事處

急切質詢措詞：

據傳媒報導，港珠澳大橋香港口岸人工島旅檢大樓由今年 2 月起多次於暴雨期間發生漏水問題，引致地庫嚴重水浸。傳媒於 6 月下旬拍攝的片段上更顯示，電機房天花或水管出現嚴重滲漏的情況，水柱從機房上方直射向電掣櫃，電掣櫃亦同時冒出黑煙。

據了解，該電機房電壓最少可有 1.1 萬伏特，倘漏電後果嚴重，不但有可能危害工人性命安全，洩漏的電流更可能透過現時的結構漏洞傳導至上層的馬路及出入境樓層，危害市民性命，並引發火災及爆炸。

就此，政府可否告知本會：

（一）漏水問題於何時開始發生？當局於問題發生後多久才知悉旅檢大樓地庫出現漏水問題，並就事件採取跟進行動？跟進行動詳情為何？當中有否採取措施保障工地工人安全？

（二）有否調查漏水原因為何？是工序上出錯，抑或是設計出現問題？當中是否涉及承建商或人為失誤？

（三）修復程序詳情為何？預計何時完成修復，並解決漏水問題？當中是否包括更換冒煙的電掣？以及檢討將機房設於於人工島地庫的設計？再者，若漏水問題持續，政府會否承諾不會啟用旅檢大樓，以保障公眾安全？



立法會議員譚文豪辦事處
Office of Hon Jeremy Tam
金鐘 立法會綜合大樓 811室
Room 811, Legislative Council Complex, Admiralty

T 2509 3100
F 2509 3101