



公道自在民心 The Civic Way, the Fairer Way

香港特別行政區立法會
鐵路事宜小組委員會主席
田北辰議員

田主席：

要求就高鐵隧道及西九站月台層滲漏事件舉行特別會議

早前，我們收到從事高鐵工程的人士投訴，指目前西九站 B4 月台層及多段高鐵隧道正出現嚴重漏水情況。根據相關相片及影片，可清楚看見高鐵隧道，包括城門至大連排段、西九龍總站、南昌段、石崗隧道及米埔隧道等路段，近期均出現嚴重滲水問題，情況極不理想。部分地下水在隧道頂部滲漏，隨牆壁滑落，令負責固定高壓電纜的鋼架出現生鏽情況，甚至導致牆身生出青苔。部分路段地下水更不停流出，形成一條「小溪」，直接流入路軌，令路軌及支撐路軌的底盤全條生鏽。

西九站 B4 月台層的滲漏情況同樣令人擔憂。從相片及影片中可看見，月台層積水嚴重，出現水浸情況，更甚至淹浸部分信號箱。由於滲漏的地下水含礦物質成份，部分喉管更出現鐘乳石狀物體，就連本身用作去水的大渠都出現嚴重生鏽。據了解，港鐵內部即使曾採取補救措施，但滲水依然持續，措施未見成效。

高鐵香港段的滲水情況非常嚴重，並非港鐵所指的自然現象。滲漏有可能干擾訊號系統，同時鐵路零件亦未必防浸。若然問題未得到解決，滲漏會帶來嚴重安全隱憂，影響行車安全及效率，更甚或會令隧道出現結構安全問題。

高鐵通車在即，但滲漏問題仍未解決，可能會危及市民的安全。就上述事件，我們要求委員會盡快召開特別會議，邀請相關官員包括運輸及房屋局局長及路政署署長、港鐵管理層、以及相關承建商出席，向本委員會詳細交代高鐵隧道及西九站月台層滲漏問題，並接受議員質詢。

立法會議員

譚文豪

楊岳橋

陳淑莊

郭家麒 謹啟

二零一八年八月十七日