

立法會房屋事務委員會  
一九九九年九月一日特別會議的跟進文件

在石硤尾邨附近發生的山泥傾瀉

政府記錄並沒有顯示當局曾於一九九六年在石硤尾第 11NW-B/C90 號斜坡進行混凝土噴射工程或其他工程。雖然土力工程處在一九九六年九月的檢查報告中提及第 11NW-B/C90 號斜坡坡腳南端曾進行混凝土噴射工程，但在一九九六年進行檢查，並不表示該工程也是在一九九六年進行的。

不過，在一九九五年，路政署曾經應土力工程處的要求，在第 11NW-B/C90 號斜坡進行緊急修葺工程，修補從斜坡頂部墜下的三塊礫石所引致的損毀部分。修葺工程包括清理沙礫、分割和清理礫石、在斜坡受損毀的部分以灰泥封面，以及在斜坡建造的混泥土地台四周架起圍欄，但工程並沒有包括混凝土噴射工程。為這個斜坡進行維修，並非路政署的責任，但該署會應土力工程處的建議，為在尚未批撥的政府土地上的斜坡進行緊急修葺工程。

根據一九九九年八月二十五日山泥傾瀉後進行的實地觀察所得，整個斜坡，包括斜坡坡腳附近曾進行混凝土噴射工程的部分，都有山泥傾瀉的現象。當局目前正在調查有關原因；調查結果會在二零零零年三月左右公布。