

《2000年道路交通（修訂）條例草案》委員會

引言

本文件旨在載述政府因應條例草案委員會委員的要求而提供的交通意外和有關超速的執法行動資料。

背景

2. 在二零零零年六月五日舉行的條例草案委員會會議席上，委員要求政府提供下列資料—

- (a) 各有關路段在一九九七年和一九九八年內在放寬車速限制之前和之後的交通意外記錄；
- (b) 大涌橋路在一九九九年和二零零零年內所發生的交通意外詳情；以及
- (c) 警方在過去六個月內就超速罪行所作的執法行動詳情。

交通意外記錄

3. 在一九九七年及一九九八年，運輸署對大約六十個路段的車速限制。大部份的檢討是在一九九八年尾或一九九九年初完成。新的車速限制在一九九九年三月開始於部分道路和快速公路上實施。

大涌橋路交通意的詳情

4. 警方的電腦並沒有記存詳細有關沒有涉及傷亡的交通意外報告。由於時間所限，警方只可重組在一九九九年七月至二零零零年五月期間發生的交通意外詳情，而這些意外均有造成傷亡。

5. 在一九九九年（七月至十二月），大涌橋路共發生 18 宗交通意外，當中 20 人受傷。在二零零零年首五個月中，則發生了 17 宗意外，造成 1 人死亡，44 人受傷。意外的成因大多是行車時太貼近前面車輛，不遵守交通燈號或司機行車太快。上述在二零零零年中導致有人死亡的交通意外則是由超速駕駛造成。意外的詳細分析載於附件 A。

6. 由於時間所限，警方未能將有關一九九九年偵速行動的次數數字搜集和整理。

警告標誌和道路標記

7. 為了提醒駕駛人士在某一路段開始改變車速限制之前減低車速，運輸署會在附件 B所示的優先路段包括高速公路和隧道引道設置減速標誌和黃線道路標記或其他合適的標誌。為這些路段加設道路標誌或黃線道路標記的工作會在二零零零年年底前完成。

8. 政府會繼續物色其他路段，加設合適的預先警告標誌或道路標記。

二零零零年六月九日

在大涌橋道發生之交通意外數字
1999年 (七月至十二月)

		死亡	嚴重受傷	輕微受傷	總數
交通意外數字		0	2	16	18
傷亡數字		0	2	18	20
涉及車輛數字		0	3	23	26
撞擊類別	車輛與車輛碰撞	0	1	6	7
	車輛撞向圍欄	0	0	1	1
	車輛與其他物件碰撞	0	0	3	3
	沒有碰撞	0	1	6	7
	分項總數	0	2	16	18
涉及車輛類別	電單車				1
	私家車				8
	巴士				5
	的士				3
	單車				9
	分項總數				26
意外成因					
環境因素	沒有任何環境因素 (如道路設計, 道路維修)				18
司機駕駛行爲	車速太快				1
	跟車太貼				3
	胡亂扒頭				1
	胡亂切線				1
	胡亂左轉				1
	開車時沒有留意路面情況				1
	不遵守交通訊號				1
	對車輛失控				6
	其他司機駕駛行爲				2
	與司機駕駛行爲無關				9
	分項總數				26
車輛問題	其他車輛有關				2
	與車輛運作性能無關				24
	分項總數				26

在大涌橋道發生之交通意外數字
2000年 (一月至五月)

		死亡	嚴重受傷	輕微受傷	總數
交通意外數字		1	2	14	17
傷亡數字		1	16	28	45
涉及車輛數字		2	4	21	27
撞擊類別	車輛與車輛碰撞	1	2	6	9
	車輛撞向圍欄	0	0	2	2
	車輛與其他物件碰撞	0	0	1	1
	沒有碰撞	0	0	5	5
	分項總數	1	2	14	17
涉及車輛類別	電單車				2
	私家車				6
	輕型貨車				2
	中型貨車				1
	巴士				5
	紅色小巴				1
	綠色小巴				2
	的士				6
	單車				2
	分項總數				27
意外成因					
環境因素	路面濕滑				1
	沒有任何環境因素 (如道路設計, 道路維修)				16
	分項總數				17
司機駕駛行爲	超速				1
	車輛太貼行人路				1
	跟車太貼				3
	胡亂扒頭				2
	胡亂切線				3
	對車輛失控				1
	緊急剎車				1
	其他司機駕駛行爲				1
	與司機駕駛行爲無關				14
	分項總數				27
車輛問題	與車輛運作性能無關				27

將會裝置道路標誌或其他合適指示標誌的優先路段名單

- (a) 東區走廊
- (b) 西九龍公路
- (c) 觀塘繞道
- (d) 吐露港公路
- (e) 粉嶺公路
- (f) 沙田路
- (g) 大埔公路（馬場段）
- (h) 新田公路
- (i) 元朗公路
- (j) 三號幹綫（郊野段）
- (k) 汀九橋
- (l) 青嶼幹綫
- (m) 北大嶼山公路
- (n) 屯門公路
- (o) 荃灣公路
- (p) 青葵公路
- (q) 大老山隧道公路
- (r) 馬鞍山公路