

財務委員會 工務小組委員會參考文件

補充資料

有關工務小組委員會在 2003 年 6 月 25 日會議上
所審議工程計劃的砍伐和／或種植樹木建議

引言

工務小組委員會委員曾在 2003 年 6 月 25 日會議上，要求政府就有關工務工程計劃的砍伐和／或種植樹木建議提供補充資料，包括－

- (a) 每項工程計劃須砍伐樹木的資料，並詳細說明受影響樹木的數量和品種；
- (b) 每項工程計劃須砍伐高逾五米、樹幹直徑逾 0.8 米的樹木數量；以及
- (c) 會否有任何植樹(包括移植樹木)安排，以彌補所失去的林地／樹木。

2. 委員又要求政府提供資料，闡明綠化政策下適用於工務工程計劃的樹木保護指引。

政府的回應

砍伐和／或種植樹木建議

3. 進行樹木調查一向都是工務工程計劃規劃工作的一部分。調查範圍一般涵蓋受工程計劃影響樹木的品種、大小、形態和觀賞價值。在審研砍伐樹木的申請和／或是否需要移植樹木方面，主要的考慮因素

是樹木的品種、樹幹直徑(樹齡)和樹木的形態。至於符合「珍貴樹木」標準的樹木(有關定義見附件 1)，我們會列明樹木品種的名稱、樹幹直徑和樹木的高度。

4. 我們會在日後提交工務小組委員會審議的文件中，加入有關工務工程計劃的砍伐和／或種植樹木建議。關於在 2003 年 7 月 2 日會議上提請工務小組委員會審議的八項工程計劃，我們已在會前把載有其中六項工程計劃砍伐和／或種植樹木資料的 PWSCI(2003-04)10 號參考文件提交委員傳閱(另外兩項有關加強九間醫院的傳染病控制設施的工程計劃則無須砍伐樹木。)委員在 2003 年 6 月 25 日會議上審議了 14 項工程計劃，與這些工程計劃有關的砍伐和／或種植樹木資料載於附件 1。

5. 進行 718TH 號工程計劃「龍井頭至長沙一段東涌道的改善工程」，會影響九棵珍貴樹木。有關這些樹木的資料概覽載於附件 2。

綠化政策－保護樹木

6. 根據有關工務工程計劃的現行政策，除非必要，否則應盡量避免砍伐樹木。儘管會有工程和財政方面的限制，工程項目的倡議人仍須在工程計劃的策劃和設計階段顧及保護樹木的需要。

砍伐樹木的申請

7. 擬進行的工務工程計劃如須砍伐樹木，有關的工程部門須在工程動工前向地政總署提出砍伐樹木申請。工程項目倡議人在提出申請時，須一併提交樹木勘察圖、樹木勘察表和擬砍伐樹木的圖片。樹木勘察圖是按比例繪示將予保留、移植或砍伐樹木的確實位置、高度、樹幹直徑和樹冠闊度的繪圖。勘察圖並會載列其他有關資料，如工地附近樹木的資料，以便當局全面評估擬議工程計劃對現有樹木的影響。勘察圖也會載列代償性植樹或移植樹木計劃的資料。樹木勘察表則詳列每棵受影響樹木的品種、高度、樹幹直徑、樹冠闊度和狀況。

8. 工務工程計劃中有關砍伐樹木的申請，會另外提交康樂及文化事務署(下稱「康文署」)和／或漁農自然護理署(下稱「漁護署」)審核。康文署和／或漁護署會就應否批准有關申請向地政總署提出意見。至於具爭議性的個案，則會同時轉交地區地政會議考慮。砍伐樹木的申請必須有充分理據，才會獲得批准。

環境運輸及工務局
財經事務及庫務局
2003 年 7 月

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	砍伐樹木建議								擬進行的代償性植樹或 花卉樹木種植建議		
		受影響樹木數量		砍伐樹木數量		移植樹木數量 ¹		重植樹木數量 ²		總數		
		珍貴樹木 ³	普通樹木	珍貴樹木	普通樹木	珍貴樹木	普通樹木	珍貴樹木	普通樹木	樹木	灌木	一年生 植物
151TB	在羅湖跨境橋裝設空氣調節系統	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
788TH	落馬洲至皇崗的新跨界橋	0	450	0	445	0	5	0	0	600	600	4 000
718TH	龍井頭至長沙一段東涌道的改善工程	9	4 350	9	4 335	0	15	0	0	132 900	4 600	0
242LP	沙田馬料水水警港外區總部及水警北分區	0	97	0	61	0	0	0	36	61	每平方米 12 [@]	0
70DR	低放射性廢物貯存設施	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0
571CL	龍華街地盤平整工程	0	159	0	135	0	18	0	6	1 485	24 800	0

* 我們須待負責設計工作和建造工程的承建商擬定詳細設計和有關當局最後核准代償性植樹／花卉樹木種植建議後，才能確定受影響樹木的確實數量。

@ 我們須待詳細設計制定後，才能確定會種植的樹木／灌木／多年生植物的總數。

註：¹ 把受影響的樹木移植至工地以外的地方。

² 把受影響的樹木遷回工地原址重植。

³ 珍貴樹木指 (a)逾百年的樹木；
(b)具文化、歷史或紀念價值的樹木；
(c)罕有品種的樹木；
(d)形態獨特的樹木；或
(e)樹幹直徑逾 0.8 米的樹木(在離地面一米處量度)。

718TH－龍井頭至長沙一段東涌道的改善工程
所影響「珍貴樹木」的資料概覽

樹木編號	樹木品種	樹木大小			形態 (良好／一般／ 差劣)	移植後的 存活機會 (高／中／低)	觀賞價值 (高／中／低)	建議處置方法 (保留／移植／ 砍伐)	備註
	名稱	整體高度 (米)	樹幹直徑 (毫米)	樹冠平均 闊度 (米)					
2601-T26	青果榕	7	1 000	5	差劣	低	低	砍伐	樹冠被藤本植物所覆蓋
2611-T6822	台灣相思	8	800	11	一般	低	中	砍伐	
2611-T6823	台灣相思	9	800	10	一般	低	中	砍伐	
2611-T6824	台灣相思	9	1 000	14	一般	低	中	砍伐	
2611-T6826	台灣相思	8	1 000	10	一般	低	中	砍伐	
2611-T6827	台灣相思	9	800	12	一般	低	中	砍伐	
2611-T6828	台灣相思	9	900	13	一般	低	中	砍伐	
2611-T6829	台灣相思	9	800	12	一般	低	低	砍伐	
2611-T6838	台灣相思	10	800	8	一般	低	中	砍伐	