

2012/ 6/ 20

立法會意見書

致
立法會
人力事務委員會：

汽車交通運輸業總工會新大嶼山巴士分會對
「職業司機的職業安全及健康狀況的措施」的意見

本會的職業車長須要經常行走大嶼山的郊區和各旅遊熱點，也要行走深圳灣的巴士線，現時，本會指出特別嚴重的職安問題：

- 1, 由旅遊巴改裝而成的單層旅遊巴，司機駕駛艙並沒有設欄柵或或圍板，司機容易因乘客的行為或貨物而受到影響，較不受保障；
- 2, 大部份郊區巴士總站沒有上蓋遮擋車廂，導致車廂溫度極之高，司機開車容易中暑
- 3, 大嶼山南部流浪牛突然走出馬路極之普遍(尤其是夜間)，不單阻礙行車，更容易發生交通意外。
- 4, 另外，由於大嶼山山路難行，地滑容易導致意外，因此，運輸署必須正視。