

## 索引

財務委員會  
審核二零一六至一七年度開支預算  
管制人員的答覆

局長：運輸及房屋局局長

第 13 節會議

綜合檔案名稱：THB(H)-2S-c1.doc

答覆編號	問題編號	委員姓名	總目	綱領
<a href="#">S-THB(H)01</a>	S0034	黃碧雲	62	(1) 屋宇管制

管制人員的答覆

(問題編號：S0034)

總目： (62) 房屋署

分目： (-) 沒有指定

綱領： (1) 屋宇管制

管制人員： 運輸及房屋局常任秘書長(房屋) (應耀康)

局長： 運輸及房屋局局長

問題：

鉛水屋邨

房署有無檢查全港2005年後建的公屋，所用的水龍頭及喉管是否合乎標準，是否有違反合約使用含鉛焊料，及所用水喉、水錶、閘制等，是否是原先申報的物料

提問人：黃碧雲議員

答覆：

政府和房屋委員會（房委會）一直高度關注公共屋邨食水含鉛超標事件。因此，房委會於2015年7月24日宣布有系統地為所有公共屋邨抽樣驗水，並於同年11月18日宣布已完成所有公共屋邨的驗水工作。當中，11個於2005年及以後落成的公共屋邨項目發現食水含鉛超過世界衛生組織（世衛）的標準，其餘屋邨的食水樣本均符合世衛標準。

由於政府成立的「食水含鉛量超標專責小組」確認了含鉛錫焊接位是食水含鉛量超標的成因，而雖然所用水喉、水錶、閘制等的銅合金裝置亦會釋出鉛，但不會導致食水含鉛量超標。公屋所用之水錶均由水務署提供。另外，上述11個屋邨項目之水喉及閘制等全部在水務署的認可喉管及裝置名錄內，因此合乎標準。而其他在2005年及以後建成的公屋之食水樣本均符合世衛標準，故此我們沒有在驗水後對這些公屋所用之水喉及閘制等作進一步檢查。

- 完 -