



中華人民共和國香港特別行政區
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China

立法會 LEGISLATIVE COUNCIL
區議會（第二）功能界別 Functional Constituency - District Council (Second)

周浩鼎議員
Hon Holden Chow Ho-ding

香港中區立法會道一號
立法會綜合大樓
經濟發展事務委員會
林健鋒主席, GBS, JP

林主席：

要求為本委員會議程加入討論之事項

民航處證實，新空管系統於本年八月十三日約下午四時，曾經出現長達六分鐘的系統故障。新空管系統當時未能顯示在本港飛行情報區內三班航班的部份資料。是次事故最終導致民航處需要延遲放行離境航班。

新空管系統於前年十一月已經發生過一次系統失誤，今次再度出現問題，實屬事態嚴重。空管系統失誤不但嚴重影響機場運作，更有可能威脅到乘客及機場工作人員的性命安全。

本人認為本委員會有必要再次討論上述機場新空管系統事宜，以便當局清楚交代事故細節，釋除公眾疑慮。特此跟進，望本委員會可儘早加入議程。倘蒙接納安排，不勝感激。

順祝
政安！

立法會議員周浩鼎 謹啟

二零一八年八月十五日