



公道自在民心 The Civic Way, the Fairer Way

立法會交通事務委員會主席

易志明議員：

就廣深港高鐵（香港段）水浸問題要求當局提交更多資料

廣深港高鐵（香港段）多段隧道早前被揭出現滲漏問題，涉事地點包括西九龍總站、米埔段、城門至大連排段、石崗段和南昌段等。據了解，負責固定高壓電纜的鋼架、部分路段路軌、以及支撐路軌的底盤均有出現生鏽情況，西九站B4月台層更有部分信號箱被淹浸。同時，本港於8月29日曾下暴雨，高鐵石崗車廠亦出現雨水倒灌及水浸問題，負責轉換路軌的轉轍器更在暴雨中浸壞。

就高鐵水浸問題，本人希望委員會向當局要求提供以下資料：

- 一、在過往一個月內，有多少部件因為水浸或滲漏問題而需更換，當局可否提供有關詳情？請列出需更換的部件清單、數量、相關地點、部件損壞情況、損壞原因、以及更換部件所涉的金額。
- 二、在過往一個月內，因為水浸或滲漏問題而需更換的部件總值多少？
- 三、早前政府回覆立法會指〔立法會文件CB(4)1523/17-18(01)〕，政府於2014年已經知悉高鐵有出現滲水的問題。然而，時至今日，高鐵仍然發生多宗水浸事件，反映高鐵的排水設施未有發揮有效功能，政府可否告知原因為何？當中是否涉及去水結構問題？相關人士於設計高鐵時有否低估排水要求？
- 四、距離高鐵通車僅一個多星期，政府會就水浸問題採取何者補救措施？若然水浸問題持續，政府會否依按原訂日期通車？

高鐵水浸問題危害乘客安全，誠望委員會向當局要求提供上述資料，以回應公眾關注。

立法會議員

譚文豪

郭家麒

陳淑莊

楊岳橋 謹啟

二零一八年九月十一日