



香港特別行政區立法會
LEGISLATIVE COUNCIL
OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION

柯創盛 議員, MH
Hon Wilson OR Chong-shing, MH

立法會民政事務委員會
主席郭偉強議員, JP

立法會CB(2)1375/18-19(01)號文件
LC Paper No. CB(2)1375/18-19(01)

郭主席：

要求討論東九龍文化中心工程質量問題

日前，各大傳媒報導，由禮頓建築承建的東九龍文化中心出現工程質量問題，在建築署委託的顧問公司駐地盤監督人員抽查的150個鋼筋螺絲樣本，當中5個的「永久延伸值」（permanent elongation）不合格。不合格的螺絲帽和鋼筋，有機會令石屎爆裂、鋼筋生鏽，造成安全隱患。

有鑑事態嚴重，本人 要求在委員會討論、跟進善後，並要求政府當局交代有關工程的覆檢結果，回應如何加強外判工程監管工作，懇請 閣下批准把議題列入下次會議議程項目討論。崙此函達。順候

政祺！

立法會議員

柯創盛 謹啟

二零一九年四月三十日