



立法會 LEGISLATIVE COUNCIL

田北辰 議員 BBS, JP Hon. Michael TIEN Puk-sun BBS, JP

香港中區立法會道一號
立法會綜合大樓
交通事務委員會
陳恒鑠主席, BBS, JP

陳主席：

要求就三月四日西九龍公路交通意外中西隧專營公司處理事故的程序召開特別會議

本年三月四日發生導致兩死十六傷的車禍，車禍的位置在西隧隧道管制區域，事件引起公眾對西隧專營公司的服務承諾和處理事故的程序深表關注，本人促請盡快召開特別會議，要求政府有關當局和西隧專營公司向公眾詳細交代。

有市民的行車記錄儀拍攝到的片段，涉事貨車於早上九時十分已停在事故現場，大約一小時後被城巴從後撞倒。西隧專營公司被指因為貨車在隧道管制範圍一個多小時都沒有職員及時處理，以致慘劇發生。西隧管理公司表示，在早上十時十二分收到市民通知，已及時派出巡邏車和搶救車，於七分鐘內到達現場，而隧道管制範圍的閉路電視，拍攝不到貨車壞車的位置。可是，有市民的行車記錄儀拍到，車禍發生一刻，畫面未見西隧管理公司的車輛。運輸署於三月五日晚上發聲明指，事發位置有閉路電視鏡頭覆蓋，不涉及盲點問題，已經向西隧公司索取報告。

按照西隧的服務承諾，職員會在發現事故後 3 分鐘內抵達現場，並在平均少於 6 分鐘內，將隧道管制區域內未能啟動的車輛移離事發現場。鑑於事態嚴重，本人促請盡快召開特別會議，要求政府有關當局和西隧專營公司出席會議，向公眾詳細交代今次事件。

政安

交通事務委員會委員

田北辰謹啟

二零一九年三月六日