

政府總部
運輸及房屋局

運輸科

香港添馬添美道 2 號
政府總部東翼



Transport and
Housing Bureau
Government Secretariat
Transport Branch

East Wing, Central Government Offices,
2 Tim Mei Avenue,
Tamar, Hong Kong

本局檔號 Our Ref.

電話 Tel.: 3509 8178

來函檔號 Your Ref. CB4/PL/TP

傳真 Fax.: 2136 8016

香港

傳真及電郵文件

立法會道 1 號

立法會綜合大樓

立法會秘書處秘書長

(經辦人：程凱莉女士)

(傳真號碼：2840 0716)

程女士：

就廣深港高鐵(香港段)水浸問題要求當局提交更多資料

閣下於 2018 年 9 月 12 日的來函收悉，來函附上譚文豪議員、楊岳橋議員、陳淑莊議員和郭家麒議員於 9 月 11 日致立法會交通事務委員會主席易志明議員的函件，要求政府就題述事宜作書面回應。現謹回覆如下。

誠如本局在 8 月 30 日致貴處的回覆中指出，就廣深港高鐵香港段隧道和西九龍站個別位置出現滲漏，路政署及其監察及核證顧問(以下簡稱「監核顧問」)透過恆常的工地巡查，於 2014 年已知悉有關情況。路政署已要求香港鐵路有限公司(以下簡稱「港鐵公司」)進行修補工作，港鐵公司亦已有序地進行灌漿工作，以改善有關情況。隧道和西九龍站均設有排水系統。排水系統可以收集可能滲入的地下水，並由抽水裝置排走。

至於在 8 月 29 日，天文台相繼發出黃色及紅色暴雨警告，本港廣泛地區持續下大雨。路政署收到港鐵公司的報告，指出高鐵石崗車廠及一段位於石崗緊急救援處南面隧道出現雨水倒灌致積水，港鐵工程人員已即時疏導排水。由於監察系統偵測到該段軌道電路系統出現異常情況，工程人員已馬上進行巡查。維修人員對相關設備進行仔細檢查後，更換了部分設備零件。港鐵公司確認相關事件對通車日期沒有造成影響。於 2018 年 8 月 30 日早上及 8 月 31 日凌晨，路政署亦派員分別巡視石崗列車停放處和石崗緊急救援處南面相關隧道段，沒有發現水浸情況。於 2018 年 9 月 17 日超強颱風「山竹」掠過香港後的早上，路政署亦有派員巡視西九龍站和石崗列車停放處，亦沒有發現水浸的情況。

根據路政署和監核顧問的評估，上述事件並不會影響鐵路安全運作。

運輸及房屋局局長

(李翱全



代行)

2018 年 10 月 25 日

副本致：

路政署鐵路拓展處(經辦人：魏漢華先生)

傳真號碼：2714 5297

香港鐵路有限公司(經辦人：鄧伯洪先生)

傳真號碼：2208 3208