



中華人民共和國香港特別行政區
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China



立法會 LEGISLATIVE COUNCIL

田北辰 議員 BBS, JP Hon. Michael TIEN Puk-sun BBS, JP

香港中區立法會道一號
立法會綜合大樓
鐵路事宜小組委員會主席
易志明議員, SBS, JP

易主席：

要求就三月十八日凌晨港鐵兩列列車在荃灣線新訊號系統測試時
發生相撞的事故召開特別會議

三月十八日凌晨時份（大約二時四十五分），荃灣綫中環站有兩列列車發生碰撞，港鐵公司表示，初步相信事件與新信號系統測試有關。事件引起公眾對港鐵公司信號系統提升深表關注。

從港鐵公司提供的相片看到，今次兩列列車的相撞情況非常嚴重，車廂嚴重損毀，本人對當時的列車時速、事件的緣由以及善後措施表示疑慮。本人促請港鐵公司於事故後一個星期內提交初步調查報告，並盡快召開特別會議，要求政府有關當局和港鐵公司向公眾詳細交代。

政安

鐵路事宜小組委員會委員

田北辰謹啟

二零一九年三月十八日