

(譯文)

香港中區立法會道1號
立法會綜合大樓
監察西九文化區計劃推行情況
聯合小組委員會主席
林健鋒議員, GBS, JP

林主席：

就陳淑莊及譚文豪議員於2019年7月25日致閣下的函件，有關演藝綜合劇場和綜合地庫項目（項目）L1合約工程的事故，西九文化區管理局（管理局）現回覆如下：

管理局留意到區內上述工地出現水浸及塌陷，工地東南面的管樁圍堰牆於2019年7月25日凌晨有漏水情況。管理局及承建商金門建築有限公司已經即時採取行動，漏水情況於2019年7月25日上午9時30分已經停止。管理局確認工地沒有安全問題，事件中無人受傷，並強調鄰近地區亦沒有受到影響。

此外，管理局於2019年7月26日透過傳媒簡報會向公眾提供事件的相關資訊。

項目工程由香港特別行政區政府委託，受土木工程拓展署審查，並受《建築物條例》及屋宇署相關法例規管。有關工程嚴格遵守所有設計、批核規則、建設及工程監督方面之法定程序。管理局亦聘請註冊專業團隊進行施工，包括認可人士、註冊結構工程師、註冊岩土工程師及註冊一般建築承建商。管理局信納所有該等個人及公司已按照《建築物條例》的規定履行其法定職責。

管理局、項目註冊專業團隊及承建商與相關部門正密切跟進事件，會按法定程序採取必要的補救措施及公佈事故，並提交恢復工程的處理方案。

管理局稍後會向監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會提交事故相關詳情。

(司徒澤民)

西九文化區管理局首席工程總監

2019年7月29日