

# 財務委員會 工務小組委員會參考文件

## 補充資料

243ES－將軍澳第 73A 區的 2 所中學

295EP－將軍澳第 73A 區的 1 所小學

## 引言

工務小組委員會曾在 2001 年 11 月 14 日會議上，審議有關 243ES 和 295EP 兩項工程計劃，即在將軍澳第 73A 區興建兩所中學和一所設有 30 間課室的小學的 PWSC(2001-02)71 號文件。會上，委員要求政府就下述事宜提供補充資料－

- (a) 中學的標準體育設施；以及
- (b) 泳池的建設費用和每年經常費用。

## 政府的回應

### 標準體育設施

2. 現時為新建中學設置的標準體育設施如下－

設施	數目	面積 (平方米)	備註
籃球場 (設於地下)	2	每個 450	如工地情況許可，可在兩個相連的籃球場上，以不同顏色的界線劃設一個排球場和一個手球場。
禮堂 (不包括舞台部分)	1	368	劃有兩個羽毛球場。可供進行多項體育活動，例如羽毛球、體操和乒乓球。

設施	數目	面積 (平方米)	備註
學生活動中心	1	176	設有舞蹈排練杠和大鏡子。可供舉行舞蹈和其他小組活動。
多用途場地	1	580	可供進行多項體育活動。
有蓋操場	1	766	同上
露天場地	-	每名學生 2 平方米	同上

3. 如設計上或地方許可，還會設置其他非標準體育設施，例如小型足球場、額外的籃球場、排球場、跑道或緩跑徑。

#### *設置泳池所需的費用*

4. 泳池佔地廣，加上建設費用和每年經常費用高昂，所以並非中、小學的標準體育設施。就一個設有八條泳道的 25 米泳池而言，所需的地方(包括附連的通道、更衣室和機房用地)約為 450 平方米，相當於一所中學 6 950 平方米標準用地的 6.5% 左右。

5. 一般戶外泳池連輔屬設施的建設費用約為 2,500 萬元，而標準中學的建設費用則為 9,970 萬元。至於可供全年使用的暖水池(包括有蓋建築物 and 通風系統等)，建設費用預計會高達 4,200 萬元。上述費用只是初步估計數字，確實數額要視乎工地情況和詳細設計而定。

6. 一般泳池和暖水池的每年經常費用(包括維修保養費用、電費和聘請一名技術員及兩名救生員的費用)，估計分別為 90 萬元和 140 萬元。兩者的費用不同，原因是開放期有異。

-----