

對和諧式公屋晾衫架問題之意見

1. 晾衫架的設計不安全

現時晾衫架的設計是直插入廚房外牆，居民要耗用非常大的氣力才可將晾衫竹插入。當大風時，居民容易被捲出窗外，造成意外。

2. 晾衫架的位置容易被油煙弄污衣物

和諧式公屋的晾衫位置設於廚房之外，抽油煙機或抽氣扇將房內的油煙抽出，容易弄污洗乾淨的衣物。

3. 高空擲物，弄污衣服

居民將煙頭、垃圾拋出廚房外，使衣物被弄污。

由於現時和諧式公屋的晾衫架設計出現上述多種情況，一些居民在迫於無奈的情況下，要將洗乾的衣物拿到朋友家中晾乾，在小巴上拿著未晾曬的濕衣物，送到朋友中晾乾，其他乘客都投以奇怪的目光，也令到朋友增添麻煩。由此可見晾衫架的問題為居民帶來極大的不便。

建議:

- 1.容許居民在客廳安排晾衣架
- 2.檢討和諧式公屋晾衫架的設計

富昌邨居民協會

2002年3月28日