

自強協會對輪椅人士
使用交通工具—巴士上落車的意見

障礙多籬籬
輪椅人士外出困難重重

自強協會

1st Step Association

Tel: 31658337

Fax: 35425950

Email: info@1stephk.org

Web-site: www.1stephk.org



輪椅人士上落巴士的問題(一)

自從巴士公司引入低地台巴士(俗稱金巴)後，輪椅人士現時也可以乘坐巴士外出。本會卻發現這些金巴雖然設有斜台及可將整部巴士降低，以方便輪椅人士上落，但輪椅人士在過程中仍遇到上落巴士困難的問題。

輪椅人士上落巴士的問題(二)

1. 路邊斜度不足標準的4吋，有些甚至不足2吋，使到巴士斜台斜度過大，造成輪椅人士上落容易翻則。
2. 巴士站被其他車輛阻塞，沒有足夠空間埋站供輪椅人士上落，輪椅人士被迫在地面直接上車，令斜台斜度過大，造成人車(輪椅)翻則的危險。如果是電動輪椅因車身往往較重的緣故，根本亦難以從地面上車。
3. 很多巴士站沒設有“下斜路邊石”(斜路仔)供輪椅人士上落車。
4. 本會輪椅人士曾多次表達遭巴士車長“視而不見”，而無法截停該輛巴士乘搭。

問題一

路面與路邊距離不足4吋，

導致低地台巴士的
斜板太斜，容易令
輪椅翻車



官塘道聖約瑟小學門口巴士站

路面與路壘距離不足4吋，

導致低地台巴士的斜板太斜，容易令 輪椅翻車




官塘道聖約瑟小學門口巴士站

巴士站連路壘也不足4吋的標準要求

“不足2吋”

導致低地台巴士的斜板太斜，容易令 輪椅翻車

官塘道聖約瑟小學門口巴士站



巴士站連路壘也不足4吋的標準要求
“不足2吋”
導致低地台巴士的斜板太斜，
容易令輪椅翻車



官塘道聖約瑟小學門口巴士站

巴士站沒有下斜路邊石(斜路仔)，
供輪椅人士上落巴士。



官塘月華街巴士站

巴士站沒有下斜路邊石(斜路仔)，
供輪椅人士上落巴士。



官塘月華街巴士站