

Our reference 本署檔號：
EMSD/EEO/PLDC/02 Pt.3

Telephone 電話號碼： (852) 2808 3818

Your reference 來函檔號：

Facsimile 圖文傳真： (852) 2890 6081

香港中區立法會道 1 號
立法會綜合大樓
發展事務委員會秘書
立法會秘書處
司徒少華女士

傳真 (2840 0797) 及郵遞

司徒女士：

**立法會 - 發展事務委員會
政府總部及立法會綜合大樓近日發現退伍軍人症桿菌所引起
與新樓宇供水系統有關的事宜**

在立法會發展事務委員會於 2012 年 1 月 16 日的會議上，委員要求政府當局將委員的意見及關注，向預防退伍軍人病症委員會(下稱委員會)反映，及向事務委員會匯報該委員會於 2012 年 2 月 8 日的會議結果。

於 2012 年 2 月 8 日的會議中，該委員會邀請了香港大學微生物學系袁國勇教授分享他的調查結果。事務委員會委員的意見及關注已向該委員會作出反映。以下總結該委員會於 2012 年 2 月 8 日的會議結果。

添馬艦事件

委員會得悉有關調查結果和各政府部門在添馬艦採取的跟進行動，並與袁國勇教授作出討論。委員會知悉，基於退伍軍人桿菌普遍存在於各種水源環境中，這種桿菌在冷/熱水系統的存在

是無可避免的。委員會確認在添馬艦受影響地點所積存的溫水，可能是導致退伍軍人桿菌繁殖的原因，並知悉經全面消毒後，該桿菌含量已有效降至可接受水平，亦知悉已採取了改善措施。

有關退伍軍人桿菌測試的建議

經檢視相關國際指引，包括世界衛生組織（世衛）和英國健康及安全局發出的指引，並考慮專家意見和建議後，委員會認為一般而言，在社區環境中無須對建築物的冷/熱水系統進行定期退伍軍人桿菌測試。世衛認為，要控制退伍軍人桿菌繁殖，最重要是使用合適設計的用水系統、風險管理及妥善維修用水系統。當接獲有人感染退伍軍人病症通知時，則應在有關建築物進行退伍軍人桿菌測試。

委員會確認無須對新落成建築物的冷/熱水系統進行退伍軍人桿菌測試。委員會建議應繼續按照水務署現行的指引對新建成的冷/熱水系統（包括水箱、配水管）進行清潔及消毒。該指引符合世衛的建議，詳情可於以下網址下載：www.wsd.gov.hk/filemanager/article/tc/upload/128/cir0602c.pdf 及 www.wsd.gov.hk/filemanager/en/share/pdf/ww0497.pdf。


委員會跟進事項 - 《預防退伍軍人病症工作守則》的檢討

委員會亦討論了檢討現行《預防退伍軍人病症工作守則》（工作守則）的需要，該工作守則旨在促進公眾對該病的認識和就相關預防措施提供技術指引。根據添馬艦個案的調查結果，並參考有關國際指引，工作守則中有關冷/熱水系統的設計、操作及維修的注意事項，特別是有關不常用水喉管/出水口的沖洗和獨立熱水器，將予以檢討。該工作守則可於以下網址下載：www.emsd.gov.hk/emsd/c_download/pps/others/COP-PLD_C_Final_20071204.pdf。

委員會亦考慮到加強公民教育的需要，一系列措施亦將會推行。

委員會於2012年2月8日會議後發出了一則新聞公報以公佈有關會議的討論結果。新聞公報可於以下網址下載：
<http://www.info.gov.hk/gia/general/201202/08/P201202080491.htm>

機電工程署署長



(李國強 代行)

2012年2月23日

副本呈：

發展局局長
水務署署長

(經辦人：陳秋發先生)
(經辦人：林正文先生)

傳真：2869 6712
傳真：2824 0578