

CB(1) 846/11-12(03)

# 香港的士商會有限公司

HONG KONG TAXI OWNERS' ASSOCIATION LIMITED

香港灣仔軒尼詩道 290 號滙華大廈 5 字樓

電話：2572 7570 傳真：2591 6371

的士中心電話：2574 7311-4

## 意見書

環境事務委員會

改善空氣質素小組委員會

2012 年 1 月 17 日的會議

議程：改善石油氣服務的措施

主席女士：尊貴的立法會議員們、早上好！

有關現時石油氣站的加氣服務及網絡分佈不平衡問題嚴重，令我們在下午二時至五時半入氣十分不便，香港島除了上環豐物街中石化氣站及馬師道易高氣站外，就需要遠至柴灣或南區才有石油氣加氣站，近月北角氣站換氣缸更造成極之不便，引致上環及灣仔氣站排長龍，我們就要轉到柴灣或南區黃竹坑及赤柱等氣站入氣，動輒要 45 分鐘或者一小時以上，既浪費能源，造成環境污染及浪費我們營運時間，故此我們希望能在灣仔，上環、北角及黃泥涌峽道增加石油氣站。

我們建議如下：上環就填海區增設專用氣站，北角海裕街海邊增設石油氣站，以上兩處遠離民居，方便我們排隊輪候而不妨礙其他道路使用者，也不會阻塞交通。並希望在黃泥涌峽道現有之油站加設四支氣槍，南灣道與淺水灣道交界之油站現正招標，我們希望新氣站保持原有入氣槍，也希望能在全港現有油站改為石油氣及汽油混合站，改善我們入氣的問題，多謝各位！

香港的士商會有限公司

主席：黃保強

二零一二年一月五日