



香港鐵路職員工會

HONG KONG RAILWAY EMPLOYEES UNION (香港工會聯合會屬會)

會址：香港九龍港鐵紅磡車站露天停車場 P 字樓 P2 室 通訊處：香港屯門鄉事會路 113/115 號利源樓 2 樓
電話：2618 3628 傳真：2618 4598 網址：www.hkreu.org.hk 電郵：hkreu@hkreu.org.hk

HKREU 文件 2013 年第 02 號

致立法會交通事務委員會：

倒車安全問題

你好，大棠巴士總站 (Tai Tong Bus Terminus)，位於元朗區十八鄉僑興路近黃泥墩村。由於大棠總站沒有足夠空間讓巴士掉頭，港鐵巴士 K66 線駛進總站時須先轉左，然後倒車才可停靠總站(可以參考 youtube 片 <http://www.youtube.com/watch?v=NWDW5iv5aGE>)。

有關地點在數年來巴士倒車時，曾發生交通意外，慶幸沒有嚴重傷人意外發生。就以上地點之公眾安全問題，本會收到多名會員要求改善大棠巴士總站建議，而且已經多次在公司常規會議中提出。本會訴求非常清晰，在未能改善大棠巴士總站設計問題前，應盡快找另一位人員在地面協助引道、提醒行人及其他司機，方可進行巴士倒車。

好可惜，公司每一次回覆都是以很難聘請人員為理由，只能在日間部份時段安排人手協助，非繁忙時段要車長自行睇尾，本會對於港鐵公司這種對公眾安全不負責任的做法感到十分遺憾，完全忽略對公眾安全負責之重要性。巴士倒車之安全問題是公司管理層責無旁貸的事，更不應將責任加諸在巴士車長身上。

既如這樣，本會特致函 貴委員會，希望透過 貴委員會與港鐵公司進行磋商，討論有關港鐵巴士倒車必需對公眾安全負責的問題，要求在未能改善大棠巴士總站設計問題前，必需盡快全日安排人手睇尾，以確保行人及其他司機安全。

祝

身體健康、工作順利



香港鐵路職員工會

主席 梁志剛

電話：

二零一三年一月十六日

副本呈送

勞工界立法會議員 鄧家彪先生