

立法會 *Legislative Council*

立法會CB(2)2051/14-15(02)號文件

檔 號：CB2/H/S/2/14

2015年9月1日內務委員會特別會議

有關食水含鉛事件的背景資料簡介

目的

本文件載述近期食水含鉛事件的背景資料，以及立法會議員就此事表達的主要意見及關注事項。

背景

從公共租住房屋(下稱"公屋")屋邨抽取的食水樣本含鉛超標

2. 2015年4月至6月，民主黨在九龍西13幢公共及私人樓宇抽取食水樣本，化驗當中的重金屬(包括鉛)含量。根據民主黨於2015年7月5日公布的化驗結果，在九龍城啟晴邨抽取的4個食水樣本的含鉛量，超出世界衛生組織(下稱"世衛")每公升食水含鉛量不高於10微克的暫定準則值¹(下稱"世衛數值")。

3. 2015年7月9日至11日，政府公布從啟晴邨抽取的7個水樣本的含鉛量超出暫定準則值，而兩個用於水喉駁位的焊料樣本發現含鉛。政府隨後於2015年7月13日從另外4個由同一持牌水喉匠安裝食水水管系統的公屋屋邨²抽取水樣本，發現葵聯邨第二期5個水樣本，以及水泉澳邨一個空置單位的一個樣本，含鉛量均高於世衛數值，而焊料樣本亦發現含鉛。

¹ 按照世衛於2011年公布的《飲用水水質準則》所界定，以健康為本的準則值代表飲用水中某種成分允許的濃度，消費者即使終生飲用這種水也不會超過健康可耐受的危險性。就鉛這種污染物而言，有關準則值被界定為暫定準則值，因為計算所得的準則值低於所能達到的定量水平，以及通過實際處理方法或保護水源等方式所能達到的水平。

² 該4個公屋屋邨為屯門龍逸邨、長沙灣邨、沙田水泉澳邨，以及葵盛圍葵聯邨。

4. 為回應公屋居民的關注，香港房屋委員會(下稱"房委會")在2015年7月15日公布，會從所有自2013年落成的公屋屋邨以及於2011年落成的葵聯邨第一期抽取水樣本，以測試含鉛量。在這些屋邨當中，一個從榮昌邨抽取的樣本含鉛量超出世衛數值，而焊料樣本發現含鉛。

5. 2015年7月20日，抽取水樣本的範圍進一步擴展至於2011年及2012年落成的全部12個公屋屋邨。在這些屋邨當中，從5個屋邨抽取的水樣本內，含鉛量超出世衛數值的有36個，而用於該等屋邨的焊料樣本發現含鉛。因應事態發展，政府把抽取水樣本化驗的工作擴展至於2005年至2010年間落成的公屋屋邨。政府已表示會考慮如何為2005年前落成的公屋屋邨進行抽樣化驗。

協助受影響住戶的措施

6. 政府已在水樣本發現超出世衛數值的公屋屋邨實施各項臨時措施，以處理受影響公屋屋邨的食水水質問題。房屋署和水務署已安排臨時食水供應，包括派發樽裝水及在每座大廈對開之處設置臨時水箱和水管，方便向每個受影響的屋邨供應食水。房屋署亦已責成有關的總承建商跟進補救事宜，包括由天台水箱接駁喉管至大廈各層，以及為受影響住戶安裝能夠減低食水含鉛量的濾水器。

政府當局採取的公共衛生措施

7. 根據政府當局就衛生事務委員會2015年8月24日特別會議提供的文件，若過量接觸及被人體吸收，鉛可對多個器官及身體功能造成影響。視乎身體的鉛含量，接觸鉛的影響包括神經系統發展影響、貧血、高血壓、消化系統病徵、腎功能受損、神經系統受損、生育能力受損和不良懷孕結果。

8. 為釋除居民對於含鉛食水影響健康的疑慮，衛生署已為較容易受影響的人士，即嬰兒、6歲以下的幼童(包括在遷入有關公屋屋邨時未滿6歲的兒童)、孕婦和哺乳婦女，提供免費驗血服務，並為血鉛水平超出參考數值的居民訂定跟進方案³。有關跟進方案的詳情載於**附錄I**。2015年8月3日，政府當局把驗血範圍

³ 食物及衛生局局長聯同衛生署和醫院管理局的專家於2015年7月18日召開跨部門會議，以釐定人體血鉛水平的參考數值，以及為受影響公屋屋邨的居民擬定的跟進方案。較容易受影響的人士的血鉛水平參考數值為每100毫升血含有5微克鉛，而18歲或以上成年人的則為每100毫升血含有10微克鉛。

調整至8歲以下的兒童、孕婦及哺乳婦女。衛生署亦已特別安排血鉛水平超出參考數值的兒童接受發展評估。

對事件進行的調查

9. 自公屋屋邨抽取的食水樣本含鉛超標的事件發生後，發展局已成立一個由水務署領導的專責小組⁴，以確定事件成因，並建議可防止日後再次發生同類事件的措施。此外，房委會已成立檢討委員會⁵，檢視公屋食水質量控制問題。

10. 行政長官在2015年7月17日宣布有意根據《調查委員會條例》(第86章)成立調查委員會(下稱"調查委員會")，就事件進行獨立和全面的調查。其後，在2015年8月13日的行政會議特別會議上，行政會議建議，行政長官指令成立調查委員會。調查委員會的工作是(a)確立公屋項目食水含鉛超標的成因；(b)檢討和評定香港食水的現行規管及監察制度是否適當；及(c)就香港食水安全提出建議。高等法院原訟法庭法官陳慶偉先生獲委任為主席兼委員，而黎年先生獲委任為委員。

議員表達的主要意見及關注事項

11. 立法會議員自2015年7月以來，在房屋事務委員會及衛生事務委員會會議上就此事表達的意見及關注事項綜述於下文各段。

確定食水含鉛超標的源頭

12. 議員普遍認為，政府的當務之急是查出有關公屋屋邨食水樣本含鉛超標的源頭，並找出食水供應系統焊接物料使用鉛的住宅項目。鑒於政府有關部門／公共機構已致力調查事件，部分議員敦促政府應全面公布有關的調查報告。雖然有部分議員認為，調查委員會由法官擔任主席，而且有權強制有關人士作供及披露文件，將會進行獨立全面的調查，但部分其他議員卻認為立法會應同時委任專責委員會調查事件。

⁴ 根據政府當局就房屋事務委員會 2015 年 7 月 22 日特別會議提供的文件，食水含鉛量超標專責小組的職權範圍為(a)就近日住戶用水含鉛事件進行調查，以確定其成因；(b)建議可防止日後再次發生同類事件的措施；及(c)跟進最近於啟晴邨發現的退伍軍人症個案。

⁵ 公屋食水質量控制問題檢討委員會的職權範圍為(a)全面檢視有關公屋食水供應的品質檢驗及監管制度；(b)跟進上述(a)項，檢視房委會在工程方面，涵蓋物料和施工(包括預製組件)的品質檢驗，及在工程不同階段的監管情況；及(c)向房委會報告結果及提交就改善程序及指引的建議，及應採取的跟進工作。

食水抽驗的範圍及有效性

13. 為釋除公眾的疑慮，議員認為政府應為所有公共屋邨抽驗食水，並要求政府制訂這方面的時間表。房屋事務委員會已於2015年7月22日舉行的特別會議上通過一項議案，促請政府採取多項措施，當中包括盡快進行建議的食水抽驗工作。議案措辭載於**附錄II**。

14. 部分議員質疑政府進行的食水抽驗工作是否有效，因為有關食水樣本是在水龍頭打開數分鐘後收集，他們並要求政府收集和化驗停留在水管的水樣本。政府當局解釋，不同國家／城市抽取水樣本的方法和程序各異，視乎有關地方的獨特情況而定。在水龍頭打開2至5分鐘後收集樣本的現行做法符合世衛標準，而停留在水管的水樣本只顯示食水留在水管內一段時間後的水質，不能反映個別人士每天飲用的食水水質。

協助受影響住戶的措施

受影響公屋屋邨的食水供應

15. 議員強調，政府有需要確保受影響公屋屋邨的臨時供水水質符合標準，並應協助老弱殘疾人士從臨時供水處取水。鑒於啟晴邨及葵聯邨(即首次發現食水樣本含鉛超標的公屋屋邨)將由天台水箱接駁喉管至大廈各層，議員建議其他受影響公屋屋邨亦應採取類似措施。

16. 為釋除公屋住戶對於食水水質的疑慮，部分議員建議政府為受影響住戶安裝能夠減低食水含鉛量的濾水器。政府表示正考慮這個方案，並正在測試各款濾水器。議員亦促請政府在可行情況下盡快為受影響的公屋屋邨更換不合標準的水龍頭／水管。

為受影響住戶提供驗血及醫護跟進服務

17. 議員強烈促請政府當局擴大免費驗血範圍，以釋除受事件影響的公屋屋邨居民對其健康情況的疑慮。他們認為，除容易受影響的3個現有組別外，當局應考慮把在遷入有關公屋屋邨時未滿6歲的兒童及長期病患居民亦包括在內。部分議員更認為，屬該3個較易受影響類別，並居住於受影響公屋屋邨的人士，即使他們並非受影響屋邨公屋住戶的家庭成員，當局也應為他們驗血。

18. 議員對於醫院管理局及衛生署所提供的驗血服務輪候時間長達約3至4星期深表關注。依議員之見，政府當局應加快抽血和驗血工作，例如使用手提式儀器，及／或調撥額外資源，與私營醫療界合作。部分議員認為，政府當局應與私營醫療界別協調，透過公私營協作，提高血鉛測試的整體數量，例如向受影響居民提供"驗血券"，讓私家醫生／私營醫療機構為他們驗血，或安排抽血外展服務，以期盡快處理輪候名單上的個案。政府當局亦應邀請更多海外化驗所參與提供服務，並採購更多驗血儀器，以提升驗血服務量。

19. 政府當局表示，醫院管理局現已安排7間公營醫院於周末提供抽血服務，因此，每周驗血名額可在8月底前由360個增至720個。當局短期內會安排兩間私營醫院提供額外的抽血服務，按此安排，每周驗血名額將進一步增加100個。醫院管理局已致力透過採購新的驗血儀器、將血液樣本送往外國化驗室檢驗及調派醫院管理局醫護人員逾時工作，提升抽血及驗血數量的上限。

20. 部分議員關注目前的血液測試未必能發現體內的鉛污染殘餘物，理由是污染源一旦切斷，血液中的鉛的半衰期約為30天。他們建議，除驗血外，當局應考慮進行頭髮和尿液測試。政府當局表示，全血鉛水平是國際公認最準確及可靠的檢驗及診斷方法，以評估鉛對身體健康的風險。頭髮和尿液的含鉛測試並不適合用於檢驗和診斷。

21. 鑒於公眾對公屋住戶因長期飲用含鉛超標食水所帶來潛在健康風險的關注，議員認為政府應向住戶清楚解釋飲用受鉛污染的水所引起的潛在健康影響，並向血液含鉛水平超標的受影響住戶提供醫療方面的協助。

支援服務及賠償

22. 議員認為，政府應統一各政策局／部門就食水樣本化驗結果及跟進措施進度所發布的信息。有議員建議，當局應在有關公屋屋邨設立一站式的服務櫃位，並派社工駐場，為受影響住戶提供輔導及情緒支援。

23. 部分議員關注到，由於受影響住戶必須從臨時供水處取水及／或購買樽裝水飲用，已為他們造成不便及帶來開支。此外，鑒於政府建議住戶在取水飲用或煮食前，先行開啟水龍頭，讓食水流出數分鐘，他們可能因而比一般家庭使用更多食水。議員要求政府當局考慮寬免有關家庭在某一段時間內的水費及

／或租金。部分議員亦建議政府應為血液含鉛水平超標的受影響住戶承擔醫療費用。

水務設施的監管

24. 議員認為食水含鉛超標事件反映當局在監管及檢查水務設施方面的不足之處，並促請政府當局採取糾正措施，以確保新房屋項目的供水會符合標準。就此，部分議員建議政府當局檢討《水務設施條例》(第102章)，以及認可人士及持牌水喉匠的發牌規定。

25. 政府當局表示，房委會已於事件發生後採取措施，在房委會所有相關合約內註明採集水樣本分析的附加要求及含鉛測試，並加強抽查公共屋邨水管所使用的焊接物料。政府會視乎正在進行的調查所得結果，若有需要，會對《水務設施條例》提出修訂。

最新發展

26. 政府當局表示，截至2015年8月27日，從11個公屋屋邨抽取的水樣本的含鉛量超出世衛數值。這些公屋屋邨包括啟晴邨、葵聯邨第二期、榮昌邨、牛頭角下邨第一期、石硤尾邨第二期、紅磡邨第二期、東匯邨、欣安邨、彩福邨、元洲邨第二、四期，以及清河邨第一期。房屋署於2015年8月27日發表的公屋屋邨抽驗食水樣本結果(只備中文本)載於**附錄III**。

27. 截至2015年8月27日，有130名受影響公屋屋邨的居民(包括99名幼兒、1名15歲少年、27名哺乳婦女及3名孕婦)的血鉛水平超出參考數值。當局已按照醫護部門的應對措施，為這些居民採取跟進行動。鑒於家長甚為關注受事件影響的子女所面對的潛在健康風險，以及對其身心發展可能造成的影響，當局已安排血鉛水平超出參考數值的兒童在衛生署的兒童體能智力測驗中心接受發展評估。

28. 議員在2015年8月24日的衛生事務委員會特別會議上討論有關食水含鉛事件的公共衛生措施時，部分議員就某小學所抽取的食水樣本含鉛超標的近期傳媒報道提出關注。政府當局表示會在短期內舉行一個跨部門會議，以討論此事。在跨部門會議於2015年8月27日舉行後，政府宣布會為由政府興建並於2005年或以後落成的公營及直資學校安裝濾水器。政府亦會為

其在2005年或以後落成的特殊幼兒中心及照顧6歲以下兒童的兒童院安裝濾水器。

相關文件

29. 相關文件一覽表載於**附錄IV**。

立法會秘書處
議會事務部2
2015年8月28日

衛生署及醫院管理局（"醫管局"）訂定的不同血鉛水平的跟進方案

(I) 18歲以下人士、孕婦及哺乳婦女

全血鉛水平 (每100毫升的 血含鉛量)	健康風險	醫護部門的應對措施
少於5微克	血鉛水平正常，對健康沒有明顯風險，無需跟進	衛生署將透過電話及發信通知受試者結果
5至44微克	血鉛水平略高至偏高，有潛在健康風險，需作進一步健康評估及跟進	- 衛生署將進行鉛暴露評估 - 醫管局將安排健康評估及跟進，並監測血鉛水平
44微克以上	血鉛水平嚴重偏高，有中毒風險，需要作臨床診斷及跟進	- 衛生署將進行鉛暴露評估 - 醫管局將安排臨床診斷及跟進，並監測全血鉛水平

(II) 成人

全血鉛水平 (每100毫升的 血含鉛量)	健康風險	醫護部門的應對措施
少於10微克	血鉛水平正常，對健康沒有明顯風險，無需跟進	衛生署將透過電話及發信通知受試者結果
10至50微克	血鉛水平略高至偏高，有潛在健康風險，需作進一步健康評估及跟進	- 衛生署將進行鉛暴露評估 - 醫管局將安排健康評估及跟進，並監測血鉛水平
50微克以上	血鉛水平嚴重偏高，有中毒風險，需要作臨床診斷及跟進	- 衛生署將進行鉛暴露評估 - 醫管局將安排臨床診斷及跟進，並監測全血鉛水平

房屋事務委員會

在2015年7月22日的特別會議上
就議程項目I"公共租住屋邨食水樣本被發現含鉛過量"
通過的議案

近日有公共屋邨的食水被驗出含鉛量超標，直接影響居民健康，並令市民感到非常憂慮。雖然政府當局已擴大檢驗食水範圍至由 2011 年起落成的屋邨，惟各區居民仍然擔心屋邨食水未符標準。為釋除公眾疑慮，令居民可以安心用水，本委員會要求政府當局儘快全面為本港所有公共屋邨及資助房屋屋苑，包括近年經"全方位維修計劃"更換新喉的舊屋邨，進行食水檢驗工作，並為所有曾驗出食水含鉛量超標的屋邨(包括水泉澳邨)，用水車或其他有效方法提供清潔食水，直至維修正常供水系統完成為止。

原議案動議：郭偉強議員
原議案附議：王國興議員, BBS, MH
修正案動議：張超雄議員

(Translation)

Panel on Housing

Motion passed under agenda item I on "Excessive lead found in tap water samples from public rental housing estates" at the special meeting on 22 July 2015

Recently, tap water at some public housing estates was tested and found to contain excessive lead. Such an incident has direct impacts on the residents' health and has aroused serious public concern. Although the Administration has extended the coverage of water testing to include public housing estates completed since 2011, residents in various districts remain concerned that water at public housing estates is not up to standard. To address the public concern and enable the residents to feel at ease in using water, this Panel requests the Administration to conduct comprehensive water testing expeditiously for all the public housing estates and subsidized housing estates in the territory, including old housing estates where water pipes have been newly replaced under the "Total Maintenance Scheme" in recent years; and to use water wagons or other effective means to provide clean drinking water for housing estates where tap water has been found to contain excessive lead (including Shui Chuen O Estate), until repair works to restore the water supply system to normal have been completed.

Original motion moved by: Hon KWOK Wai-keung
Original motion seconded by: Hon WONG Kwok-hing, BBS, MH
Amendments moved by: Dr Hon Fernando CHEUNG Chiu-hung

公共屋邨抽驗食水樣本結果

房屋署正在公共屋邨從有關總承建商鋪設的供水系統中有系統地抽驗食水樣本，以確定水中含鉛量有否超過世界衛生組織（世衛）每公升水含鉛不多於10微克的標準。房屋署正大致按公屋項目落成年份進行分批抽驗工作，由新近落成的追溯至較舊的項目。有些屋邨涉及多過一個項目，不同項目的抽驗工作可能在不同時間完成，每批水樣本抽驗完成後，房屋署會即時公布結果。

（截止2015年8月27日已公布的結果涉及34個公共屋邨的61個項目）

食水樣本含鉛量超過世衛標準

	屋邨項目名稱	落成年份	住宅單位總數	總承建商	抽取樣本數目	超過世衛標準的樣本數目
1	葵聯邨第二期 (聯逸樓, 聯悅樓)	2014	1,507	瑞安承建有限公司	44	5
2	啟晴邨	2013	5,204	中國建築工程(香港)有限公司	115	7
3	榮昌邨	2013	1,488	保華建築營造有限公司	46	1
4	牛頭角下邨第一期 (貴亮樓, 貴月樓, 貴顯樓, 貴新樓, 貴輝樓)	2012	4,238	有利建築有限公司	130	6
5	石硤尾邨第二期(美菁樓, 美亮樓)	2012	1,558	有利建築有限公司	59	5
6	東匯邨(匯心樓, 匯仁樓)	2012	1,333	保華建築營造有限公司	52	4
7	紅磡邨第二期(紅日樓, 紅昕樓, 紅曜樓)	2011	1,938	中國建築工程(香港)有限公司	74	16
8	欣安邨(欣喜樓, 欣悅樓, 欣頌樓)	2011	2,587	有利建築有限公司	69	5
9	彩福邨(彩樂樓, 彩善樓, 彩喜樓)	2010	2,524	有利建築有限公司	90	13
10	元洲邨第二, 四期 (元樂樓, 元雅樓, 元智樓, 元禧樓, 元健樓)	2008	3,533	有利建築有限公司	135	19
11	清河邨第一期(清頌樓, 清譽樓, 清顯樓)	2008	3,167	有利建築有限公司	145	10

食水樣本含鉛量符合世衛標準

	屋邨項目名稱	落成年份	住宅單位總數	總承建商	抽取樣本數目	超過世衛標準的樣本數目
1	祥龍圍邨	2015	1,358	有利建築有限公司	42	0
2	洪福邨第一、二期 (洪歡樓, 洪欣樓, 洪喜樓, 洪樂樓, 洪福商場及設施大樓)	2015	2,097	新昌營造廠有限公司	150	0
3	洪福邨第三期 (洪望樓, 洪溢樓, 洪悅樓, 洪昌樓, 洪盛樓)	2015	2,808	有利建築有限公司		
4	水泉澳邨第一期 (清泉樓, 朗泉樓, 欣泉樓, 喜泉樓)	2015	3,039	中國建築工程(香港)有限公司	53	0 (註)
5	美東邨(美德樓)	2014	990	安保工程有限公司	24	0
6	怡明邨	2014	2,059	興勝建築有限公司	102	0
7	德朗邨	2014	8,164	有利 - 新昌聯營	198	0
8	豐和邨	2013	1,607	新昌營造廠有限公司	50	0
9	長沙灣邨	2013	1,390	中國建築工程(香港)有限公司	42	0
10	龍逸邨	2013	990	瑞安承建有限公司	33	0
11	美田邨(美全樓)	2013	1,216	新昌營造廠有限公司	33	0
12	石籬(二)邨(石歡樓)	2013	839	協興工程有限公司	26	0
13	晴朗商場	2013	-	A區: 中國建築工程(香港)有限公司 B區: 有利 - 新昌聯營	20	0
14	石硤尾邨第五期 (美益樓, 美賢樓, 美筌樓, 美盛樓)	2012	2,496	瑞安承建有限公司	73	0
15	元洲邨第五期(元滿樓, 元慈樓, 元逸樓)	2012	1,486	中國建築工程(香港)有限公司	55	0
16	大本型及油塘社區會堂	2012	-	中國建築工程(香港)有限公司	8	0
17	彩福邨(彩歡樓)	2011	915	新昌營造廠有限公司	27	0
18	彩德邨(彩仁樓, 彩義樓)	2011	1,586	新昌營造廠有限公司	40	0
19	葵聯邨第一期(聯欣樓, 聯喜樓)	2011	1,470	瑞安承建有限公司	41	0
20	美東邨(美仁樓)	2010	799	中國建築工程(香港)有限公司	27	0
21	彩德邨(彩俊樓, 彩敬樓, 彩亮樓, 彩賢樓)及彩德商場	2011	2,704	中國建築工程(香港)有限公司	82	0
22	沙田坳邨(和田樓, 順田樓)	2011	1,278	其士(建築)有限公司	53	0

23	油麗邨第五期(卓麗樓, 雍麗樓)	2011	2,002	瑞安承建有限公司	35	0
24	油麗邨第六期 (即油麗商場)	2011	-	瑞安承建有限公司	4	0
25	善明邨(善智樓, 善禮樓)	2011	1,974	瑞安承建有限公司	49	0
26	天晴邨天晴社區綜合服務大樓	2011	-	保華建築營造有限公司	24	0
27	柴灣邨(灣畔樓, 灣映樓)	2010	1,600	西松建設株式會社	46	0
28	彩德邨(彩誠樓, 彩信樓)	2010	1,462	興勝建築有限公司	69	0
29	牛頭角上邨第二, 三期 (常興樓, 常盛樓, 常富樓, 常榮樓, 常康樓, 常泰樓), 牛頭角上邨商場及綜合服務中心	2009	4,584	保華建築營造有限公司	124	0
30	天晴邨第三期(晴滿樓, 晴喜樓, 晴悅樓)	2009	2,365	保華建築營造有限公司	65	0
31	石硤尾邨第一期(美如樓, 美映樓)	2006	2,033	保華建築營造有限公司	55	0
32	秀茂坪(南)邨(秀好樓, 秀旺樓)	2009	1,598	正宏工程有限公司	130	0
33	秀茂坪(南)邨(秀美樓, 秀德樓, 秀善樓)	2009	2,397	興勝建築有限公司		
34	黃大仙上邨(詠善樓)	2009	714	俊和建築工程有限公司	22	0
35	油麗邨第四期(翠麗樓, 康麗樓, 仁麗樓)	2009	2,369	瑞安承建有限公司	121	0
36	油麗邨第三期 (盈麗樓, 豐麗樓)	2008	1,598	中國建築工程(香港)有限公司		
37	碩門邨第一期(健碩樓, 美碩樓)及超級市場	2009	1,958	保華建築營造有限公司	45	0
38	藍田邨(藍暉樓, 藍泰樓, 藍碧樓, 藍蔚樓)	2009	3,036	瑞安承建有限公司	102	0
39	美田邨第三期(美樂樓, 美滿樓, 美庭樓)及美田社區會堂	2008	2,333	興勝建築有限公司	71	0
40	天晴邨第一期(晴碧樓, 晴海樓)及天晴社區會堂	2008	1,918	中國建築工程(香港)有限公司	98	0
41	天晴邨第二期(晴彩樓, 晴雲樓), 天晴商場及天晴邨服務設施大樓	2008	1,918	西松建設株式會社		0
42	彩盈邨第一期(盈富樓, 盈安樓)	2008	1,598	中國建築工程(香港)有限公司	137	0
43	彩盈邨第二期(盈康樓, 盈樂樓, 盈順樓)	2008	2,397	中國建築工程(香港)有限公司		0
44	彩盈邨第三期(即彩盈坊)	2008	-	瑞安承建有限公司		0
45	清河邨第一期清河商場	2008	-	有利建築有限公司	3	0
46	清河邨第二期(清平樓, 清潤樓)	2008	1,598	中國建築工程(香港)有限公司	54	0
47	東匯邨東頭社區中心	2012	-	保華建築營造有限公司	1	0
48	石硤尾邨第二期服務設施大樓	2012	-	有利建築有限公司	6	0
49	牛頭角下邨第一期牛頭角下邨廣場	2012	-	有利建築有限公司	3	0
50	欣安邨欣安商場	2011	-	有利建築有限公司	2	0

(註) 水泉澳邨在喜泉樓其中一個來自空置單位的樣本驗出含鉛量每公升14微克, 稍為超出世衛指數值, 其餘三座均無驗出超標樣本。水務署已在該樓宇抽取更多水樣本以確定情況, 經分析後得出的結論是超標的水樣本有機會受到環境因素影響。

資料來源：政府新聞公報"署理運輸及房屋局局長在跟進食水含鉛量超標事件記者會的開場發言全文"的附件(只備中文本)(2015 年 8 月 27 日)

食水含鉛事件

相關文件

就事務委員會會議發出的文件

委員會／ 會議日期	相關文件
房屋事務委員會 (2015 年 7 月 22 日 的特別會議)	政府當局提供題為"公共屋邨食水含鉛量超標事件"的文件 立法會秘書處擬備題為"公共租住屋邨食水樣本被發現含鉛過量"的背景資料簡介 運輸及房屋局局長的發言稿(只備中文本) 署理發展局局長的發言稿(只備中文本) 食物及衛生局局長的 發言稿(只備中文本) 在特別會議上就"公共租住屋邨食水樣本被發現含鉛過量"通過的 議案 政府當局就議員在特別會議上提出的關注事項和建議所提供的 書面回應
衛生事務委員會 (2015 年 8 月 24 日 的特別會議)	政府當局提供題為"就食水含鉛事件採取的公共衛生措施"的文件 立法會秘書處擬備題為"就食水含鉛事件採取的公共衛生措施"的背景資料簡介

政府新聞公報

發出日期	新聞公報
2015 年 7 月 11 日	題為"跨部門會議跟進啟晴邨食水水質事件"的 新聞公報
2015 年 7 月 13 日	題為"政府成立專責小組調查啟晴邨食水含鉛量超標"的 新聞公報

發出日期	新聞公報
2015 年 7 月 14 日	題為"政府商議臨時和長遠解決方法處理食水含鉛量超標問題"的 新聞公報
2015 年 7 月 17 日	行政長官會見傳媒宣布政府決定委任調查委員會的開場發言的相關 新聞公報
2015 年 7 月 18 日	題為"政府公布公共屋邨食水含鉛事件中居民驗血結果"的 新聞公報
2015 年 7 月 18 日	題為"食物及衛生局局長在跟進食水含鉛量超標事件記者會開場發言"的 新聞公報
2015 年 7 月 21 日	題為"政府公布公共屋邨食水含鉛事件中最新居民驗血結果"的 新聞公報
2015 年 7 月 29 日	題為"食物及衛生局局長在跟進食水含鉛量超標事件記者會開場發言"的 新聞公報 (只備中文本)
2015 年 8 月 13 日	題為"委任食水含鉛超標調查委員會"的 新聞公報
2015 年 8 月 20 日	題為"房屋委員會轄下投標小組委員會討論食水含鉛對招標項目影響"的 新聞公報
2015 年 8 月 20 日	房屋署署長在跟進食水含鉛量超標事件記者會的開場發言全文的相關 新聞公報 (只備中文本)
2015 年 8 月 24 日	食物及衛生局局長在衛生事務委員會特別會議上的開場發言的相關 新聞公報
2015 年 8 月 25 日	教育局局長就食水含鉛事件與傳媒談話的內容的相關 新聞公報
2015 年 8 月 27 日	政府官員在跟進食水含鉛量超標事件記者會上的發言(只備中文本)： 署理運輸及房屋局局長的 開場發言 教育局局長的 發言全文 社會福利署署長的 發言全文 水務署總水務化驗師的 發言全文