



黃碧雲立法會議員辦事處
Office of Dr Helena Wong, Legislative Councillor



立法會監察西九文化區計劃推行情況
聯合小組委員會主席
林健鋒議員, GBS, JP

立法會CB(1)1297/18-19(01)號文件

林主席：

要求召開特別會議討論西九文化區地庫工地水浸事宜

本人是次來信，希望閣下能安排特別會議，討論西九文化區地庫工地水浸事宜。

7月25日早上，西九文化區演藝綜合劇場和綜合地庫L1的地盤出現嚴重水浸及工地塌陷，據悉水浸原因是地盤的臨時擋水牆底部出現裂痕，導至海水、地下水、泥沙湧入地庫內，令地庫出現約1.5米至2米深的水浸。

本人要求閣下安排召開特別會議，並邀請西九文化管理局代表出席解釋，包括：

- 要求政府和西九管理局詳細披露擋水牆破裂的原因，是否涉及豆腐渣工程，抑或是工序出現人為失誤問題；
- 要求政府調查事故原因，及解釋為何未能在監測點及早察覺地庫有滲漏情況，並作出補救。
- 要求政府及西九管理局就地庫的結構安全問題全面披露有關數據，以便公眾監察西九文化區工程安全問題，避免影響地庫及九龍站一帶屋苑及鐵路的結構安全。

謝謝閣下對以上事宜的垂注，如有查詢請致電2509-0243與本人助理鄧惠強聯絡。

立法會議員 黃碧雲 謹啟
2019年7月30日