

港九三的士商會聯合委員會

HONG KONG AND KOWLOON TAXI MERCHANTS' JOINT COMMITTEE

香港灣仔告士打道 5 號

稅務大樓 40 樓

環境局局長

邱騰華先生, JP 台鑒

有關停車熄匙方案

敬啟者：

本三的士商會在八月三十一日與同業做了測試停車熄匙對車廂溫度的影響，地點在九龍塘地鐵站及紅磡火車站之的士站。

九龍塘地鐵站之測試結果：由的士站排隊龍尾開始至站頭上載乘客，大約停車熄匙及開動達十七、十八次，車廂內之溫度由首次停車二十八度迅速升至三十八、九度（當日氣溫是三十二度）。紅磡火車站之測試結果：過海的士站由排隊龍尾至第五位置時（有圖為證），車廂內氣溫超過四十度以上。車內司機汗流夾背，辛苦非常，而且對司機健康造成傷害。就我們觀察所見，每次撻車時，司機稍為踏油門，消耗燃油甚多，增加廢氣，對環保全無幫助。電池及零件損耗加速，造成另類污染，不利環保。

現附上當天測試數據及圖片數份，同時本三的士商會誠邀 邱局長與同業擇日再測試停車熄匙車廂溫度一次。

我們希望上述方案能效法加拿大，當室溫升至廿七度時的士行業能獲得豁免。

特此函奉達，敬祈早日示覆為盼。

並祝

安祺

香港九龍的士貨車商會


主席 文漢明

九龍的士車主聯會

主席 任太平

聯友的士同業聯會

主席 梁澤生



副本致呈：

-運輸署署長

黎以德先生, JP

-立法會內務委員會主席

劉健儀議員 G.B.S. 太平紳士

二零零九年九月八日

梁澤生

謹上

聯友的士同業聯會

TEL : 2711 0237

FAX : 2715 4555

香港九龍的士貨車商會

TEL : 2572 7570

FAX : 2591 6371

九龍的士車主聯會


TEL : 2760 0212

FAX : 2760 0231




停車熄匙測試，
九龍塘地鐵站。

請看看！




排長龍！



停車熄匙測試，
紅磡火車站。

劉健儀議員助理
一同參與測試。



好熱呀！

停車熄匙測試報告:

日期: 31/08/2019

地點: 九龍塘 鐵的士站

室外氣溫: 32°C

車牌: KA725

車輛年份:

項目 \ 資料	熄匙	起動	熄匙	起動	熄匙	起動	熄匙	起動	熄匙	起動
時間 PM	01:40	01:41	01:43	01:44	01:46	01:47	01:48	01:49	01:50	
溫度 °C	31.9	32.9	32.9	33.4	33.5	34.5	34.9	35	35	
濕度 %	32	32	34	40	41	41	41	41	31	
車位排	第35位	第33位	第32位	第31位	30位	第29位	第28位	第27位	第26位	
時間 PM	01:51	01:53	01:54	01:55	01:56	01:57	01:58	01:59	02:00	02:01
溫度 °C	36	37	37	39.9	39.9	40	40.3	40.4	40.4	40.6
濕度 %	28	38	40	41	40	40.3	31	32	32	32
車位排	第24位	第23位	第22位	第21位	第20位	第19位	第18位	第17位	第16位	第15位
時間 PM	02:01	02:02	02:03	02:04	02:05	02:06	02:07	02:08	02:09	02:10
溫度 °C	40.6	40.9	40.9	39.9	39.6	39.9	39.9	39.9	40	39.9
濕度 %	31	31	38	38	41	43	43	44	44	45
車位排	第14位	第13位	第12位	第11位	第10位	第9位	第8位	第7位	第6位	第5位
時間 PM	02:10	02:11	02:12	02:13						
溫度 °C	39.9	39.9	39.9	39.9						
濕度 %	44	44	44	44						
車位排	第4位	第3位	第2位	第1位						

停車熄匙測試報告：

日期：31/08/2009

地點：九龍塘地鐵的士站

室外氣溫：32°C

車牌：EP299

車輛年份：2001

項目 \ 資料	熄匙	起動	熄匙	起動	熄匙	起動	熄匙	起動	熄匙	起動
時間 PM	01:40	01:44	01:46	01:48	01:48	01:50	01:50	01:51	01:52	01:53
溫度 °C	31.5	32.4	32.4	32.9	33.1	33.5	33.8	33.9	34.4	34.6
濕度 %	33	41	41	46	46	48	50	49	51	51
車位排	第30位	第26位	第26位	第10位	10位	第9位	第8位	第7位	第6位	第5位
時間 PM	01:55	01:58	01:59	01:59	02:00	02:03	02:03	02:05	02:06	
溫度 °C	34.6	35.4	36.5	36.8	36.9	38.9	39.1	39.9	39.9	
濕度 %	39	42	43	43	41	44	43	43	43	
車位排	第30位	第20位	第20位	第18位	第14	第14位	第10位	第5位	第1位	
時間 PM	02:11	02:13	02:13	02:14	02:15	02:15	02:16	02:16	02:17	02:20
溫度 °C	36.1	36.3	36.4	36.9	37	37.4	37.4	37.9	38.3	38.9
濕度 %	36	37	41	47	45	47	46	46	47	47
車位排	第30位	第27位	第22位	第20位	第18位	第17位	第14位	第13位	第9位	第8位
時間 PM	02:20	02:20	02:21	02:21						
溫度 °C	38.9	39	39.1	39.3						
濕度 %	46	46	46	46						
車位排	第7位	第6位	第5位	第1位						

