



東鐵綫新信號系統測試及演練

鐵路事宜小組委員會
2020年6月

測試及演練情況

日期：5月23日凌晨(非行車時間)

- 列車車長未有按燈號指示行駛
- 車務控制中心顯示屏出現短暫未能實時顯示路段信號狀況

日期：5月25日凌晨(非行車時間)

- 模擬聯鎖電腦系統發生故障，以測試其冗餘系統能否正常運作，過程中啟動了新信號系統的「安全防護」機制，系統按其設計停機

當時列車自動保護系統運作正常，各列車之間有充足的安全距離

多謝